


**ŠIAULIŲ Miesto juodųjų dėmių žemėlapio atnaujinimo
ir juodųjų dėmių tyrimo paslaugos**

2022 metai



TURINYS

SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI.....	4
ĮVADAS.....	5
1. 2018-2021 M. ĮSKAITINIŲ EISMO ĮVYKIŲ ŠIAULIŲ MIESTE STATISTINĖ ANALIZĖ.	6
2. 2022 METŲ JUODŲJŲ DĒMIŲ ŠIAULIŲ MIESTE NUSTATYMAS.....	17
3. JUODŲJŲ DĒMIŲ POKYTIS NUO 2017 METŪ	20
4. AVARINGUMO TENDENCIJOS IR REKOMENDACIJOS	25
PRIEDAI.....	27
1 PRIEDAS. 2022 metų Šiaulių miesto sankryžose juodujų dēmių pasai	28
2 PRIEDAS. 2022 metų Šiaulių miesto gatvių ruožuose juodujų dēmių pasai	55
3 PRIEDAS. Eismo saugos priemonių įgyvendinimo prioritetų sąrašas	90

SĀVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Juodoji dėmė – tai kelio arba gatvės ruožas ar sankryža (įskaitant kelius ir gatves su skiriamaja juosta), kurioje per pastaruosius 4 kalendorinius metus yra įvykė 4 arba daugiau įskaitinių eismo įvykių.

Slenkmuo – fiksotas matmuo, pagal kurį apskaičiuojamas gatvės ruožas, kurį perkeliant nuo vienos įskaitinio eismo įvykio vietas prie kitos tikrinama, ar gatvės ruože susidaro juodoji dėmė.

Juodosios dėmės pasas – apie juodają dėmę sukauptos informacijos rinkinys.

Juodosios dėmės tyrimas – tyrimas, kurio metu atliekama gatvės apžiūra vietoje ir kuriuo siekiama nustatyti juodojoje dėmėje įvykusią eismo įvykių rizikos veiksnius, susijusius su kelių infrastruktūros saugumo trūkumais, ir parinkti reikalingas eismo saugumo priemones.

EI – įskaitinis eismo įvykis.

ED – eismo dalyvis.


TP – transporto priemonė.

TKA – Viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra.


IVADAS

Pagrindinis Šiaulių miesto juodujų dėmių tyrimo darbo tikslas – įvertinus 2018–2021 metų įskaitinius eismo įvykių įvykusių Šiaulių miesto sankryžose ir gatvių ruožuose nustatyti juodąsias dėmes, ištirti ir pasiūlyti eismo įvykių prevencijai skirtas inžinerines eismo saugumo priemones, sudaryti juodujų dėmių žemėlapį. Tuo tikslu buvo ištirti Šiaulių miesto savivaldybei priklausantys Šiaulių miesto ribose ir Žaliūkių kaime esantys keliai ir gatvės. Ataskaitoje pateikiami detaliūs 2022 metais nustatyti juodujų dėmių Šiaulių mieste tyrimai, apimantys vizualinius tyrimus ruože, eismo saugos problemų nustatymą, saugos priemonių parinkimą, saugos priemonių įdiegimo kainos sustambintais rodikliais nustatymą, saugos priemonių ekonominį vertinimą, saugos priemonių diegimo prioritetų eilės sudarymą. Šio tyrimo darbo apimtyje parengti du interaktyvūs įskaitinių eismo įvykių žemėlapiai¹:

1. Interaktyvus 2018–2021 metų eismo įvykių Šiaulių mieste žemėlapis.



2. Interaktyvus 2022 metų Šiaulių miesto juodujų dėmių žemėlapis.



Šiaulių miesto juodujų dėmių tyrimo ataskaitoje (toliau – ataskaita) taip pat pateikiami duomenys, apibūdinantys bendrają eismo saugos situaciją Šiaulių mieste, įvertinus 2018–2021 metų įskaitinius eismo įvykius ir juose dalyvavusius eismo dalyvius. Ataskaitoje naudojami Lietuvos kelių policijos tarnybos² duomenų bazėje kaupiami 2018–2021 metų įskaitinių eismo įvykių duomenys, t. y. naudojami eismo įvykiai, kurių metu nukentėjo bent vienas žmogus, techniniai eismo įvykiai, kuriuose patiriamą tik materialinė žala – nenagrinėjami. Eismo įvykiai, kurių pagrindu buvo nustatomos juodosios dėmės Šiaulių mieste, buvo patikrinti ir patikslintos eismo įvykių vietas, atsižvelgiant į eismo įvykio aplinkybes ir kitą prieinamą informaciją. Ataskaitoje Pateikiama 2017 metais nustatyti juodujų dėmių palyginamoji analizė su 2022 metais nustatytomis juodosiomis dėmėmis, įvertinus Šiaulių miesto savivaldybės administracijos pateiktą informaciją apie įdiegtas eismo saugos priemones avaringose miesto vietose.

¹ Interaktyvaus 2018–2021 metų eismo įvykių Šiaulių mieste žemėlapio nuoroda:

<https://ktti.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e295655684464a0cb625ac9a9867c0c9>

Interaktyvaus 2018–2021 metų 2022 m. juodujų dėmių Šiaulių mieste žemėlapio nuoroda:

<https://ktti.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=b6ebe7228c334792ac40e3e41f4a2490>

² Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos <https://lkpt.policija.lrv.lt/>

1. 2018-2021 M. ĮSKAITINIŲ EISMO ĮVYKIŲ ŠIAULIŲ MIESTE STATISTINĖ ANALIZĖ

Šioje ataskaitos dalyje pateikiama bendra avaringumo statistikos analizė Šiaulių mieste per pastaruosius 4 metus. Vertinant 2018–2021 metais įvykusius eismo įvykius Šiaulių mieste, nustatyta, kad vidutiniškai kasmet įvyksta 113 įskaitinių eismo įvykių, kasmet Šiauliouose iš eismo įvykius pakliūva vidutiniškai 255 eismo dalyviai, iš jų 52 % (vid. 132 ED per metus) nepatiria fizinių traumų eismo įvykio metu, tačiau likę 48 % eismo dalyvių žūva arba patiria įvairaus masto sužalojimus. 1 lentelėje pateikiami 2018–2021 metais įvykusiu eismo įvykių ir nukentėjusių juose pasiskirstymas pagal pasekmes Šiaulių mieste (žr. 1 lentelę). Eismo įvykuose nukentėję žmonės yra skirstomi į:

- žuvusius, kurie žuvo eismo įvykio metu, arba mirė nuo eismo įvykyje patirtų sužalojimų per 30 dienų nuo eismo įvykio;
- sunkiai sužeistuosius, kurie po įskaitinio eismo įvykio buvo gydomi ligoninėje;
- lengvai sužeistuosius, kurie įskaitinio eismo įvykio metu patyrė nesunkius sužalojimus ir po įskaitinio eismo įvykio nebuvo gydomi ligoninėje, t. y. buvo gydomi ambulatoriškai.

1 lentelė. Eismo įvykuose nukentėjusių pasiskirstymas pagal pasekmes, 2018–2021 m.


Metai	2018-2021 m. EĮ skaičius	Visi EĮ dalyvavę ED	EĮ dalyvavę, bet nenukentėję ED	Žuvo	Sužeista		
					visi sužeistieji	iš jų sunkiai sužeisti*	iš jų lengvai sužeisti
2018	133	295	156	1	138	7	131
2019	115	269	135	2	132	5	127
2020	95	225	121	1	103	2	101
2021	107	231	115	2	114	7	107
Viso 2018-2021 m.:	450	1020	527	6	487	21	466

* - eismo įvykyje dalyvavęs eismo dalyvis buvo gydomas ligoninėje

Tyrimo darbo apimtyje parengtas interaktyvus 2018–2021 metų Šiaulių miesto ribose įvykusių visų įskaitinių eismo įvykių žemėlapis, kuriame eismo įvykiai pateikiami pagal eismo įvykio koordinates, LKS koordinacijų sistemoje³. Šiame žemėlapyje vartotojas gali pasirinkti, kurių metų ir kokios eismo įvykio rūšies duomenis nori atvaizduoti žemėlapyje, atributų lentelėje pateikiama detalesnė kiekvieno įskaitinio eismo įvykio informacija (žr. 1 pav.).


³ Interaktyvaus 2018–2021 metų eismo įvykių Šiaulių mieste žemėlapio nuoroda:

<https://ktti.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e295655684464a0cb625ac9a9867c0c9>



1 pav. Interaktyvus 2018–2021 metų eismo įvykių Šiaulių mieste žemėlapis

Analizuojant 2018–2021 m. Šiaulių miesto avaringumo duomenis pastebima, kad bendra eismo įvykių ir nukentėjusių juose tendencija nuo 2018 m. mažėja (žr. 2 pav.). 2021 metais Šiaulių mieste įvyko 107 išskaitiniai eismo įvykiai, kurių metu žuvo 2 eismo dalyviai ir 114 patyrė lengvesnes ar sunkesnes traumas.



2 pav. Išskaitinių eismo įvykių, sužeistųjų ir žuvusiųjų skaičiaus kitimas Šiaulių mieste, 2018–2021 m.

COVID-19 įtaka avaringumui

2020 metai buvo ypatingi dėl koronaviruso infekcijos (COVID-19) paplitimo visame pasaulyje. 2020

ŠIAULIŲ MIESTAS

metais Lietuvos Respublikos Vyriausybė dėl koronaviruso plitimo nuo 2020 m. kovo 16 d. paskelbė griežtą karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, karantinas tęsėsi iki birželio 16 d. (I karantinas), vėliau galiojo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos režimas, kai užsikrētusiųjų skaičiai vėl sparčiai pradėjo augti – nuo lapkričio 7 d. paskelbtas antrasis karantinas šalyje, kuris liko galioti iki 2020 m. pabaigos (II karantinas), o negerėjant situacijai buvo tęsiamas dar ir 2021 metais. Asmenų judėjimo tarp savivaldybių ribojimas galiojo iki 2021 metų balandžio 7 d. (II karantino tėsinys). 2 lentelėje pateikiami 2018–2021 metų išskaitinių eismo įvykių ir nukentėjusių juose pasiskirstymas pagal mėnesius.

2 lentelė. Eismo įvykių ir juose nukentėjusiųjų pasiskirstymas pagal mėnesius Šiaulių mieste, 2018–2021 m.

Mėnuo	2018 m.			2019 m.			2020* m.			2021* m.		
	EĮ	Žuvo	Sužeista	EĮ	Žuvo	Sužeista	EĮ	Žuvo	Sužeista	EĮ	Žuvo	Sužeista
Sausis	15	0	16	4	0	4	19	0	20	1	0	1
Vasaris	4	0	4	8	1	8	12	0	13	4	0	4
Kovas	15	0	15	7	0	7	3	0	5	6	0	8
Balandis	5	0	6	13	0	14	2	0	2	3	0	4
Gegužė	14	0	15	10	0	14	5	1	4	9	0	9
Birželis	6	0	6	12	0	13	10	0	10	13	0	15
Liepa	14	0	14	10	1	11	12	0	13	18	1	18
Rugpjūtis	16	0	17	10	0	14	11	0	12	21	1	22
Rugsėjis	10	0	10	9	0	10	7	0	8	9	0	9
Spalis	8	0	8	13	0	17	3	0	3	7	0	7
Lapkritis	9	0	9	10	0	10	5	0	5	10	0	11
Gruodis	17	1	18	9	0	10	6	0	8	6	0	6
Viso:	133	1	138	115	2	132	95	1	103	107	2	114
* - pažymėtais mėnesiais galiojo įvairūs karantino ribojimai												


3 lentelėje ir 3 pav. pateikti išskaitinių eismo įvykių ir nukentėjusių juose duomenys I ir II karantinų metu, kuomet galiojo griežti judėjimo apribojimai, t. y. 2020 m. kovo 16 d. – birželio 16 d. (I karantinas 93 kalendorinės dienos), lapkričio 7 d. – gruodžio 31 d. (II karantinas 55 kalendorinės dienos) ir 2021 m. sausio 1 d. – balandžio 6 d. (II karantino tėsinys 96 kalendorinės dienos) ir to paties laikotarpio avaringumo duomenys kitais metais.

3 lentelė. Avaringumo duomenų palyginimas 2020–2021 m. karantino laikotarpiu su tuo pačiu laikotarpiu kitais metais

Metai	I karantinas 2020-03-16 iki 06-16			II karantinas 2020-11-07 iki 12-31			II karantino tėsinys 2021-01-01 iki 04-06		
	EĮ	Žuvo	Sužeista	EĮ	Žuvo	Sužeista	EĮ	Žuvo	Sužeista
2018 m.	28	0	30	24	1	25	34	0	35
2019 m.	35	0	41	18	0	19	19	1	19
2020 m.	10	1	9	10	0	12	34	0	38
2021 m.	21	0	23	13	0	14	11	0	13

3 pav. ir 3 lentelėje pateikti duomenys rodo, kad I ir II karantinų laikotarpiu (viso 244 kalendorinės dienos) Šiaulių mieste įvyko 31 išskaitinis eismo įvykis, kai tuo pačiu laikotarpiu kitais metais, t. y. ne karantino laikotarpiu – Šiaulių mieste įvyko 214 išskaitinių eismo įvykių, t. y. griežto

karantino metu įvyko -85 % mažiau eismo įvykių, kuriuose nukentėjo žmonės. Todėl galima teigti, kad pandemija ir įvairūs apribojimai neabejotinai turėjo įtakos ir avaringumo duomenims.




3 pav. 2020–2021 m. karantino laikotarpiu įvykusių eismo įvykių Šiaulių mieste palyginimas su tuo pačiu laikotarpiu 2018–2019 m.

Vyraujančios eismo įvykių rūšys, aplinkybės ir eismo dalyviai

Vertinant 2018–2021 metų eismo įvykių pasiskirstymą pagal rūšis Šiaulių mieste, nustatyta, kad didžiausią visų eismo įvykių dalį, vidutiniškai 49 %, sudaro eismo įvykiai su pažeidžiamiausiais eismo dalyviais – pėsčiaisiais ir dviratininkais (užvažiavimai ant pėsčiųjų – 38 %, susidūrimai su dviračiu – 11 %), 37 % visų eismo įvykių sudaro susidūrimai (transporto priemonių susidūrimai 28 %, susidūrimai su motociklu 4 %, susidūrimai su mopedu 1 %, susidūrimai su stovinčia transporto priemone 4 %) (žr. 4 lentelę ir 2 pav.).

4 lentelė. Eismo įvykių pasiskirstymas pagal rūšis, 2018–2021 m.

Eismo įvykių rūšys	2018 m.		2019 m.		2020 m.		2021 m.	
	EĮ	Žuvvo	EĮ	Žuvvo	EĮ	Žuvvo	EĮ	Žuvvo
Apvirtimas	0	0	0	2	0	5	1	0
Kiti eismo įvykiai	16	0	16	8	0	10	12	1
Susidūrimas	31	0	35	38	0	50	31	0
Susidūrimas su dviračiu	16	0	16	7	1	6	9	0
Susidūrimas su mopedu	2	0	2	2	0	3	1	0
Susidūrimas su motociklu	5	0	5	4	0	5	4	0
Susidūrimas su stovinčia TP	5	0	5	3	0	3	4	0
Užvažiavimas ant kliūties	1	0	1	0	0	0	4	0
Užvažiavimas ant pėsčiojo	57	1	58	51	1	50	29	0
Viso:	133	1	138	115	2	132	95	1
							103	107
							34	2
								114




4 pav. Įskaitinių eismo įvykių pasiskirstymas pagal rūšis 2018–2021 m.

Analizuojant eismo įvykiuose nukenčiančių eismo dalyvių pasiskirstymą pagal tipą, nustatyta, kad 2018–2021 metais kasmet vidutiniškai 51 % visų nukentėjusių (žuvusių ir sužeistujų bendrai) sudarė pažeidžiami eismo dalyviai, o 2021 metais nukentėjusių šių eismo dalyvių dalis sudarė net 59 % (pėstieji 35 %, dviratininkai 13 %, mechaninių paspirtukų naudotojai 3 %, elektrinių paspirtukų naudotojai 8 %) (žr. 5 lentelę ir 5 pav.). 2018–2021 metais eismo įvykiuose žuvo 6 žmonės: 2 pėstieji, 2 motociklų vairuotojai, 1 dviračio vairuotojas ir 1 paspirtuko vairuotojas.

5 lentelė. Eismo įvykiuose žuvusių ir sužeistų eismo dalyvių pasiskirstymas, 2018–2021 m.


Eismo dalyviai	2018 m.		2019 m.		2020 m.		2021 m.	
	Žuvo	Sužeista	Žuvo	Sužeista	Žuvo	Sužeista	Žuvo	Sužeista
TP vairuotojai	0	26	0	31	0	32	0	25
Motociklų vairuotojai	0	6	0	6	1	8	1	3
Mopedų vairuotojai	0	3	0	5	0	2	0	2
TP keleiviai	0	26	0	30	0	19	0	17
Pėstieji	1	60	1	51	0	31	0	40
Dviratininkai	0	17	1	9	0	10	0	15
Mechaninių paspirtukų vairuotojai	0	0	0	0	0	0	0	4
El. paspirtukų vairuotojai	0	0	0	0	0	1	1	8
Viso :	1	138	2	132	1	103	2	114



5 pav. 2018-2021 m. nukentėję (žuvę ir sužeisti) eismo dalyviai

Vertinant eismo įvykius, kuriuose nukenčia pėstieji pagal atskirus kriterijus, t. y. pagal jų vietą ir pobūdį, nustatyta, kad daugiausia pėstieji nukenčia kirsdamis gatvę sankryžose, 2018–2021 metais net 41% (t. y. 76 pėstieji) nukentėjo sankryžose, 28% (t. y. 51 pėsciasis) pėsciuju nukenčia kirsdamis važiuojamają dalį ne sankryžose esančiose pažymėtose pėsciuju perėjose, 23 % (t. y. 42 pėstieji) pateko į eismo įvykį ir nukentėjo eidami važiuojamaja dalimi, staiga išbėgdami į gatvę, arba partrenkami atbuline eiga važiuojančių transporto priemonių (žr. 6 pav.).

2018-2021 m. eismo įvykių vietas, kur nukentėjo pėstieji



6 pav. 2018-2021 m. eismo įvykiuose nukentėjusių (žuvusių ir sužeistųjų) pasiskirstymas pagal eismo įvykio vietą

Kasdienėms kelionėms žmonės vis dažniau renkasi darnias transporto priemones – dviračius ir paspirtukus. Miestų gatvėse, dviračių, pėsciuju takuose daugėjant elektrinių ir mechaninių paspirtukų, daugėja konfliktinių situacijų ir eismo įvykių. Lietuvos kelių policijos pateiktuose eismo įvykių

duomenyse nėra išskirti eismo įvykiai su paspirtukais, tačiau TKA išskyrė šiuos eismo dalyvius patenkančius į eismo įvykius, pagal policijos pateiktas eismo įvykių aplinkybes. Šio tipo eismo dalyvių intensyvėjantis dalyvavimas eisme atispindi eismo įvykių duomenyse – per paskutinius dvejus metus į eismo įvykius pateko 23 paspirtukų naudotojai, iš kurių eismo įvykiuose nukentėjo (žuvo ir sužeisti) 14, 4 nukentėjo, o likusių 5 būklė nežinoma, nes paspirtukų vairuotojai iš eismo įvykio vienos pasišalino, beje 4 iš pasišalinusiu paspirtukininku buvo eismo įvykių kaltininkai.


Vertinant išskaitinių eismo įvykių dalyvių demografines savybes, matoma, kad vyru ir moterų nukenčia apylygiai – 49,7 % visų nukentėjusių eismo dalyvių yra vyrai, o 50,3 % moterys (žr. 6 lentelę).

6 lentelė. Eismo įvykiuose žuvusių ir sužeistų eismo dalyvių pasiskirstymas pagal lyti, 2018–2021 m.

Lydis	2018 m.		2019 m.		2020 m.		2021 m.	
	Žuvo	Sužeista	Žuvo	Sužeista	Žuvo	Sužeista	Žuvo	Sužeista
moterys	1	73	0	73	0	48	0	56
vyrai	0	65	2	65	1	55	1	58

Vertinant 2017–2020 m. nukentėjusius eismo dalyvius (žuvusius ir sužeistuosius bendrai), nustatyta, kad 14–23 metų eismo dalyviai sudaro 19 % visų nukentėjusių (žr. 7 pav.).

Vertinant nukentėjusius eismo dalyvius pagal amžių, nepilnamečiai ir senjorai sudarė 33 % visų nukentėjusių, o 2 iš 6 žuvusiuju per 2018-2021 m. buvo vyresni nei 80 m. amžiaus.



7 pav. 2018–2021 m. eismo įvykiuose nukentėjusių (žuvusių ir sužeistų) pasiskirstymas pagal amžių

Grupuojant eismo dalyvius į amžiaus grupes atsižvelgiama į socialinį amžiaus sluoksnį, kuriam būdingas tam tikras elgesys dalyvaujant eisme, fizinė būklė, reakcijos greitis ir kiti psychologiniai aspektai. Eismo dalyvių analizei pagal amžių atlikti buvo išskirtos šios amžiaus grupės (žr. 7 lentelę ir 8 pav.):

- ≤ 6 m. – mažamečiai vaikai, kurie be suaugusiųjų eisme paprastai nedalyvauja;
- 7–12 m. – šiems eismo dalyviams prasideda pirmosios savarankiškos kelionės į ir iš mokyklos, į ir iš būrelių ir kt.;


- 13–18 m. – paaugliai;
- 19–24 m. – subrendę jaunuoliai, pradedantys vairuotojai;
- 25–64 m. – suaugę, darbingo amžiaus žmonės;
- 65–74 m. – suaugę, vyresnio amžiaus žmonės;
- ≥ 75 m. – senyvo mažiaus žmonės.

7 lentelėje pateiktas žuvusių ir sužeistų eismo dalyvių pasiskirstymas 2018–2021 m. pagal amžiaus grupes.

7 lentelė. Eismo įvykiuose nukentėjusių skaičius pagal amžiaus grupes, 2018–2021 m.

Amžiaus grupė	2018m.		2019 m.		2020 m.		2021 m.	
	Žuvo	Sužeista	Žuvo	Sužeista	Žuvo	Sužeista	Žuvo	Sužeista
≤ 6 m.	0	2	0	2	0	2	0	6
7–12 m.	0	11	0	5	0	4	0	6
13–18 m.	0	12	0	14	0	10	0	18
19–24 m.	0	8	0	17	0	8	0	17
25–64 m.	0	76	1	61	1	66	2	54
65–74 m.	0	15	0	16	0	9	0	6
≥ 75 m.	1	14	1	17	0	4	0	7
Viso:	1	138	2	132	1	103	2	114

Labiausiai eismo įvykiuose nukenčianti eismo dalyvių amžiaus grupė yra 25–64 m.– vidutiniškai jie sudaro 63 % visų eismo įvykiuose nukentėjusių žmonių (žr. 8 pav.).



8 pav. Vidutinis eismo įvykiuose nukentėjusių skaičius pagal amžiaus grupes, 2018–2021 m.


Vertinant 2018–2021 metų eismo įvykių kaltininkus nustatyta, kad kasmet dažniausiai kaltininkais yra nustatomi transporto priemonių vairuotojai, kurie sukelia 68 % visų eismo įvykių (2021 m. 60 %) (žr. 8 lentelę). Neigiamą įtaka eismo saugumui daro vairavimas išgėrus, apsvaigus ar pavargus. 2021 m. Šiaulių mieste dėl neblaivių eismo dalyvių įvyko 7 išskaitiniai eismo įvykiai (žr. 8 lentelę), kurių metu buvo sužeisti 7 žmonės.

8 lentelė. Iškaitinių eismo įvykių kaltininkų grupės pagal eismo dalyvių tipus, 2018–2021 m.

Eismo įvykių kaltininkai	Eismo įvykių kaltininkai							
	2018 m.		2019 m.		2020 m.		2021 m.	
	visi	iš jų neblaivūs	visi	iš jų neblaivūs	visi	iš jų neblaivūs	visi	iš jų neblaivūs
TP vairuotojai	95	2	78	0	70	3	64	3
Motociklų vairuotojai	2	0	1	0	6	1	3	0
Mopedų vairuotojai	0	0	4	1	0	0	1	0
Pėstieji	11	3	6	3	2	1	2	1
Dviratininkai	9	3	5	2	5	1	9	2
Paspirtukų vairuotojai	0	0	0	0	0	0	14	1
Kiti ED	1	0	0	0	3	0	0	0
Kaltininkai ne ED arba nenurodyta	15	-	21	-	9	-	14	-
Viso :	133	8	115	6	95	6	107	7

Šviesiu paros metu didelę įtaką eismo įvykių kiekiui turi eismo intensyvumas, kuris dieną būna didesnis nei naktį, todėl eismo įvykių įvyksta daugiau.

Vertinant 2018–2021 metų eismo įvykius, nustatyta, kad 28 % visų eismo įvykių įvyksta vakarinio piko metu – tarp 16 ir 19 val. (vidutiniškai 31 eismo įvykis per metus) (žr. 9 pav.).



9 pav. Eismo įvykių ir nukentėjusių juose pasiskirstymas pagal valandas, 2018-2021 m.

Avaringiausios Šiaulių miesto gatvės


Šiaulių miestą kerta trys valstybinės reikšmės magistraliniai kelai, t. y. A9 Panevėžys–Šiauliai, A11 Šiauliai–Palanga ir A12 Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas, šių kelių tęsiniai sutampa su avaringiausiomis Šiaulių miesto gatvėmis. Analizuojant eismo įvykių pasiskirstymą Šiaulių mieste ypatingai dideliu avaringu išsiskiria Tilžės gatvė, kuri yra valstybinės reikšmės magistralinio kelio

A12 Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kalininkradas tėsinys, kertantis Šiaulių miestą. Vertinant 2018–2021 metų eismo įvykių duomenis, nustatyta, kad per 4 metus Tilžės gatvėje įvyko 110 įskaitinių eismo įvykių (vidutiniškai 28 eismo įvykių per metus), kurių metu 116 žmonių buvo sužeisti, eismo įvykių tankis yra 3,3, šis avaringumo rodiklis parodo eismo įvykių koncentraciją, t. y. eismo įvykių skaičių tenkantį vieno kilometro gatvės ruožui per metus, tiesa Tilžės gatvėje šis avaringumo rodiklis nėra pats didžiausias Šiaulių mieste – Aido gatvėje jis yra 3,9 (15 eismo įvykių per 4 metus), Lyros gatvėje 3,8 (15 eismo įvykių per 4 metus) (žr. 9 lentelę).

9 lentelė. Avaringiausios Šiaulių miesto gatvės

Eil. Nr.	Gatvės pavadinimas	Gatvės ilgis*, km	2018-2021 m.			Vid. EĮ skaičius per metus	Eismo įvykių tankis
			EĮ	Žuvo	Sužeista		
1	Tilžės g.	8,302	110	0	116	28	3,3
2	Vytauto g.	3,151	24	2	26	6	1,9
3	Pramonės g.	4,517	23	0	23	6	1,3
4	Vilniaus g.	5,6	23	1	27	6	1,0
5	Gegužių g.	2,19	21	0	22	5	2,4
6	Žemaitės g.	4,848	16	0	18	4	0,8
7	Aido g.	0,961	15	0	15	4	3,9
8	Dubijos g.	5,356	15	0	17	4	0,7
9	Lyros g.	0,976	15	0	15	4	3,8
10	Aušros al.	1,414	11	0	14	3	1,9
11	Gardino g.	1,187	10	1	9	3	2,1
12	S. Daukanto g.	1,815	10	0	12	3	1,4
13	J. Basanavičiaus g.	3,547	9	0	10	2	0,6
14	Architektų g.	2,299	8	0	9	2	0,9
15	Bačiūnų g.	7,448	8	0	9	2	0,3

* šaltinis Šiaulių miesto savivaldybės administracija <https://atviri.siauliai.lt/> (2022 m..)



10 pav. Eismo įvykių pasiskirstymas avaringiausiose Šiaulių miesto gatvėse, 2018–2021 m.

Šiaulių mieste įvykusių eismo įvykių sukelti nuostoliai ekonomikai

Lietuvos valstybė dėl įskaitinių eismo vykių kasmet patiria ekonominį nuostolių – patiriamą žala tiesiogiai priklauso nuo žuvusių ir sužeistų eismo dalyvių skaičiaus. Vidutinė vieno įskaitinio eismo įvykio materialinė žala valstybei, apskaičiuota pagal Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) patvirtintą „Investicijų projektų, kuriems siekama gauti finansavimą iš Europos Sajungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką“⁴. Apskaičiuotos socialinės-ekonominės naudos (žalos) komponentų įverčių reikšmės atnaujinamos kiekvienais metais sausio mėnesį.

2021 metais žala Lietuvos ekonomikai dėl 1 eismo įvykyje žuvusio žmogaus buvo 634 219 €, dėl sunkiai sužeisto žmogaus – 90 796 €, o dėl lengvai sužeisto žmogaus – 6 103 € (žr. žr. 10 lentelę).

10 lentelė. Žala, kurią sudarė eismo įvykyje žuvęs ar sužeistas žmogus 2018–2021 m.


Nukentėjusieji eismo įvykiuose	Išlaidos, €			
	2018 m.	2019 m.	2020 m.	2021 m.
Žūtis, €	591 538	607 474	588 829	634 219
Sunkus sužalojimas, €	84 686	86 967	84 298	90 796
Lengvas sužalojimas, €	5 693	5 846	5 666	6 103

Įvertinus nukentėjusiųjų eismo dalyvių skaičių bei nukentėjimo mąstą, nustatyta, kad per 2018–2021 metus įvykusius eismo įvykius Šiaulių mieste patirta 8,21 mln. € žala (žr. 11 lentelę ir 11 pav.). 11 lentelėje pateikiami 2018–2021 m. patirti nuostoliai dėl eismo įvykiuose nukentėjusių žmonių Šiaulių mieste, įvertinant sužalojimo lygį (žuvę, sunkiai arba lengvai sužeisti), pagal nustatytą tų metų vidutinę vieno įskaitinio eismo įvykio materialinę žalą valstybei.

11 lentelė. Žala Lietuvos ekonomikai dėl 2018–2021 m. Šiaulių mieste įvykusių eismo įvykių

Metai	Eismo įvykiai	Žuvo	Sunkiai sužeista	Lengvai sužeista	Žala, mln. €
2018 m.	133	1	7	131	1,93
2019 m.	115	2	5	127	2,39
2020 m.	95	1	2	101	1,33
2021 m.	107	2	7	107	2,56

⁴ Šaltinis: „Konversijos koeficientų bei socialinės – ekonominės naudos (žalos) komponentų įverčių reikšmės“ (2022-01-01)



11 pav. Žalos ekonomikai dėl įskaitinių eismo įvykių Šiauliųose kitimas, 2018–2021 m.

2. 2022 METŪ JUODŲJŲ DĒMIŲ ŠIAULIŲ MIESTE NUSTATYMAS

2022 metų Šiaulių miesto juodosios dēmės nustatytos ir tirtos vadovaujantis Juodujų dēmių nustatymo, tyrimo ir šalinimo reikalavimų ir tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 3-51 „Dėl juodujų dēmių nustatymo, tyrimo ir šalinimo reikalavimų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Juodujų dēmių tyrimo aprašas).

Pirminiame juodujų dēmių nustatymo etape buvo nustatomos preliminarios juodosios dēmės įvertinus ribinį eismo įvykių skaičių per 4 metus, jų išsidėstymą šalutiniame ir pagrindiniame keliuose arba eismo įvykių išsidėstymą slenkmens ilgyje, priklausomai nuo leistino važiavimo greičio gatvės ruože. Tuomet įvertinus Šiaulių miesto savivaldybės pateiktus duomenis apie 2017 metais nustatytas juodąsias dēmes Šiaulių mieste ir informaciją apie įdiegtas inžinerines eismo saugumo priemones jose buvo koreguojamas nustatyti preliminarių juodujų dēmių sąrašas, atsižvelgiant į įdiegtas eismo saugumo priemones, kurios pašalina eismo įvykių riziką. Iš skaičiavimų buvo pašalinti eismo įvykiai ar jų dalis, užregistruoti iki inžinerinių eismo saugumo priemonių įdiegimo, t. y. sudarant patikslintą juodujų dēmių sąrašą buvo tikrinama juodosios dēmės buvimo sąlyga iš naujo.

Atlikus juodų dēmių nustatymo etapus, numatytais Juodujų dēmių tyrimo apraše, buvo sudarytas galutinis 2022 metų juodujų dēmių sąrašas Šiaulių mieste. 2022 metais Šiaulių miesto savivaldybei priklausančiuose, Šiaulių miesto ribose ir Žaliūkių kaime esančiuose, keliuose ir gatvėse iš viso buvo nustatyta 18 juodujų dēmių (žr. 12 pav. ir 12 lentelę):

- sankryžose nustatyta 7 juodosios dēmės (žr. 13 lentelę);
- gatvių ruožuose nustatyta 11 juodujų dēmių (žr. 14 lentelę);
- Žaliūkių kaime juodujų dēmių nustatyta nebuvo.

12 lentelė. Juodujų dēmių ir jose nukentėjusiųjų skaičius

Vieta	Juodujų dēmių skaičius	2018–2021 m.		
		Eismo įvykai	Žuvo	Sužeista
Sankryžose	7	36	1	39
Gatvių ruožuose	11	59	0	60
Viso:	18	95	1	99

13 lentelė. Juodujų dėmių, nustatytių sankryžose, sąrašas

Juodosios dėmės sankryžoje Nr.	Gatvė Nr. 1	Gatvė Nr. 2	Sankryžos koordinatės (LKS)			2018-2021 m.	
			X	Y	Eismo įvykiai	Žuvo	Sužeista
Nr. 1	Gardino g.	Aido g.	454456	6197945	6	1	5
Nr. 2	Tilžės g.	K. Donelaičio g.	456227	6199058	6	0	7
Nr. 3	Tilžės g.	Ragainės g.	456329	6199138	5	0	5
Nr. 4	Tilžės g.	Vytauto g.	456970	6199679	6	0	6
Nr. 5	S. Daukanto g.	Vytauto g.	456028	6200386	5	0	7
Nr. 6	Vytauto g.	Rūdės g.	457319	6199427	4	0	4
Nr. 7	Žemaitės g.	Vaidoto g.	458147	6202471	4	0	4
			Viso:	36	1	38	

14 lentelė. Juodujų dėmių, nustatytių gatvių ruožuose, sąrašas

Juodosios dėmės ruože Nr.	Gatvė	Ruožo pradžios koordinatės (LKS)		Ruožo pabaigos koordinatės (LKS)		2018-2021 m.		
		X	Y	X	Y	Eismo įvykiai	Žuvo	Sužeista
Nr. 1	Lyros g.	453958	6198094	453985	6198143	4	0	4
Nr. 2	V. Kudirkos g.	456266	6200992	456400	6201087	4	0	4
Nr. 3	Tilžės g.	455619	6198566	455689	6198631	4	0	4
Nr. 4	Tilžės g.	455871	6198779	455932	6198826	6	0	6
Nr. 5	Tilžės g.	456062	6198926	456135	6198985	4	0	4
Nr. 6	Tilžės g.	456635	6199383	456845	6199558	13	0	14
Nr. 7	Aukštoji g.	457822	6200825	457887	6200793	6	0	6
Nr. 8	Tilžės g.	458202	6201382	458317	6201586	5	0	5
Nr. 9	Pramonės g.	456969	6197724	457010	6197697	4	0	4
Nr. 10	Pramonės g.	457287	6197495	457355	6197445	4	0	4
Nr. 11	Pramonės g.	457763	6197145	457851	6197083	5	0	5
			Viso:	59	59		0	

Nustačius juodąsias dėmes, buvo atlikti kiekvienos avaringos vietas tyrimai. Surinkus reikiamą informaciją apie avaringų ruožų eismo sąlygas, buvo nuvažiuota į kiekvieną objektą (vizualiniai tyrimai 2022 metais nustatytose Šiaulių miesto juodosiose dėmėse buvo atliekami 2022 metų vasario 10–11 d. ir kovo 5 d.), surinkta vaizdinė medžiaga, buvo stebimos eismo sąlygos, kelio infrastruktūra, kelio būklė – ieškoma saugumo trūkumų, kurie galėjo lemti avaringumą.

Po avaringų vietų apžiūros, surinkus informaciją apie konkrečias vietas, juodujų dėmių tyrėjų grupė sudarė juodujų dėmių pasus, kuriuose pateikiama informacija apima Juodujų dėmių tyrimo apraše nurodytą informaciją, t. y. kelio aplinka; vietas schema; avaringumo bei eismo intensyvumo duomenys, ruože nustatytos problemas bei pateikti siūlymai, kurie leistų pagerinti eismo saugos situaciją kiekviename objekte.

Atsižvelgus į atlikus tyrimus nustatytose juodosiose dėmėse, įvertinus Šiaulių miesto savivaldybės pateiktą informaciją apie įdiegtas inžinerines eismo saugumo priemones jose, įvertinus

faktinę situaciją avaringoje vietoje, išanalizavus įvykusius eismo įvykius, siūloma stebeti eismo situaciją 3-jose iš 18-os 2022 metais nustatytais juodujų dėmių, t. y. juodojoje dėmėje sankryžoje Nr. 4, juodosiose dėmėse ruožuose Nr. 4 ir Nr. 5 (žr. 15 lentelę).

15 lentelė. Juodosios dėmės, kuriose siūloma stebeti situaciją

Eil. Nr.	2022 m. nustatytos juodosios dėmės informacija	Pastabos
1	Ruožas Nr. 4 Tilžės g., ruožas (nuo Tilžės g. 74 iki sankryžos su Baltupėnų g. (apimant ir sankryžą))	2018 m. įrengta šviesoforu valdoma pėsčiųjų perėja ir padidinto atspindžio kelio ženklai – gerina saugaus eismo situaciją juodoje dėmėje. Po priemonių įrengimo įvykė 2 eismo įvykiai nėra susiję su kelio infrastruktūros saugumo trūkumais.
2	Ruožas Nr. 5 Tilžės g. (nuo Tilžės g. 80A iki sankryžos su Pagėgių g. (apimant ir sankryžą))	2018–2021 m. eismo įvykiai ruože neturi bendros tendencijos, yra atsitiktiniai
3	Sankryža Nr. 4 Tilžės g.– Vytauto g.	Dalis eismo įvykių, lėmusių juodosios dėmės susidarymą įvyko pėsčiųjų perėjoje, kuri panaikinta 2020 m.


Juodujų dėmių tyrimo medžiaga pateikiama ataskaitos prieduose: „1 PRIEDAS. 2022 metų Šiaulių miesto sankryžose juodujų dėmių pasai“ ir „2 PRIEDAS. 2022 metų Šiaulių miesto gatvių ruožuose juodujų dėmių pasai“.

Ataskaitos priede „3 PRIEDAS. Eismo saugos priemonių įgyvendinimo prioritetų sąrašas“ pateikiamas juodujų dėmių ekonominis vertinimas ir sąrašas pagal nustatytą naudos ir sąnaudų santykį jo mažėjimo tvarka. Saugaus eismo priemonių kainą sudaro įdiegimo ir priežiūros darbai. Apskaičiuotą naudą sudaro eismo įvykių nuostolių ekonomija.

Nustačius ir išanalizavus juodasias dėmes buvo parengtas interaktyvus Šiaulių miesto 2022 metų juodujų dėmių žemėlapis, sudarytas pagal Lietuvos kelių policijos pateiktus ir TKA sutikslintus 2018–2021 metų eismo įvykių duomenis⁵. Juodujų dėmių žemėlapiai padeda vizualiai įvertinti juodujų dėmių išsidėstymą miesto teritorijoje, atkreipia dėmesį į opiausias miesto gatvių vietas eismo saugos požiūriu. Šiame žemėlapyje vaizduojamos atskirai sunumeruotos ir skirtingomis spalvomis pažymėtos juodosios dėmės sankryžose ir gatvių ruožuose, eismo įvykiai pateikiami pagal eismo įvykių koordinates, LKS koordinačių sistemoje. Vartotojas, aktyvavęs atskirą juodąją dėmę, gali matyti kiekvienos juodosios dėmės pasą su aktualiais atributais (žr. 12 pav.).

⁵ Interaktyvaus 2018–2021 metų 2022 m. juodujų dėmių Šiaulių mieste žemėlapio nuoroda:

<https://ktti.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=b6ebe7228c334792ac40e3e41f4a2490>



12 pav. 2022 m. juodujų dėmių išsidėstymas Šiaulių mieste
(juoda spalva pažymėtos sankryžos, raudona – ruožai)

3. JUODUJŲ DĒMIŲ POKYTIS NUO 2017 METŪ

Šiame ataskaitos skyriuje pateikiama 2022 metais nustatytų juodujų dėmių Šiaulių mieste palyginamoji analizė su 2017 metais nustatytomis juodosiomis dėmėmis. Analizuojama informacija apima Šiaulių miesto savivaldybės suteiktus duomenis⁶ apie 2017 metais nustatytas juodąsių dėmes ir informaciją apie įdiegtas inžinerines eismo saugos priemones Šiaulių mieste per pastaruosius penkerius metus. Lyginant 2017 metų juodujų dėmių tyrimo ir 2022 metų juodujų dėmių tyrimo rezultatus matoma, kad po 2017 metų tyrimo avaringose vietose įdiegtos eismo saugą gerinančios priemonės Šiaulių mieste davė teigiamų rezultatų – juodujų dėmių kiekis sankryžose sumažėjo nuo 30 iki 7, o juodujų dėmių kiekis ruožuose sumažėjo nuo 13 iki 11. Eismo įvykių skaičius juodosiose dėmėse sumažėjo nuo 248 įskaitinių eismo įvykių 2017 metais iki 95 įskaitinių eismo įvykių 2022 metais. Žuvusiuju juodosiose dėmėse skaičius sumažėjo nuo 5 iki 1, o sužeistųjų – nuo 284 iki 99 (16 lentelę).

16 lentelė. Juodujų dėmių kitimas 2017 m. ir 2022 m.

Juodujų dėmių nustatymo metai	Juodų dėmių skaičius	Avaringumo duomenys juodosiose dėmėse		
		Eismo įvykių skaičius	Žuvo	Sužeista
2017 m.	43	248	5	284
2022 m.	18	95	1	99

⁶ 2017 m. UAB „Atamis“ parengta ataskaita „Šiaulių miesto juodujų dėmių nustatymas, tyrimas, analizė ir priemonių jų šalinimui parengimas“

2017 metais ir 2022 metais juodosios dėmės Šiaulių mieste buvo nustatomos vadovaujant skirtingomis metodikomis. 2017 metais juodosios dėmės buvo nustatomos vadovaujantis „Juodujų dėmių nustatymo ir šalinimo gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose metodika“, patvirtinta Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-265 „Dėl juodujų dėmių nustatymo ir šalinimo gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose metodikos patvirtinimo“ (toliau – Ankstesnė juodujų dėmių tyrimo metodika). Nuo 2022 metų vasario 1 d. įsigaliojo „Juodujų dėmių nustatymo, tyrimo ir šalinimo reikalavimų ir tvarkos aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 3-51 „Dėl juodujų dėmių nustatymo, tyrimo ir šalinimo reikalavimų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Juodujų dėmių tyrimo aprašas). Esminiai metodikų skirtumai yra šie:

- juodujų dėmių nustatymo ir šalinimo tvarka, tiek valstybinės reikšmės keliuose tiek savivaldybėms priklausančiuose vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse, pateikti viename dokumente – Juodujų dėmių tyrimo apraše, t. y. nelieka atskirų dokumentų gatvėms ir užmiesčio keliamams;
- neliko avaringumo rodiklių (avarigumo koeficiente ir eismo įvykių tankio), nustatančių juodosios dėmės buvimo faktą;
- pasikeitė slenkmens ilgis tikrinant avaringo ruožo buvimo sąlygą. Juodujų dėmių tyrimo apraše nustatytas slenkmens ilgis, naudojamas nustatant juodąsias dėmes ruožuose, priklauso nuo leistino važiavimo greičio – t. y. keičiasi prie 70 km/val. leistino važiavimo greičio ribos.

Vadovaujantis Juodujų dėmių tyrimo aprašu, iš 2022 metais nustatyti 18 juodujų dėmių, net 10 buvo nustatyta ir 2017 metų tyrime. Tai parodo, kad įdiegtos eismo saugos priemonės šiose vietose buvo nepakankamos ir 5 metų laikotarpyje nedavė norimo teigiamo efekto. 17 ir 18 lentelėse pateikta informacija apie 2017 metais nustatyti juodujų dėmių sankryžose ir gatvių ruožuose pokytis iki 2022 metų juodujų dėmių tyrimo.

17 lentelė. 2017 m. nustatytois juodosios dėmės sankryžose Šiaulių mieste ir jų pokytis 2022 m.⁷

2017 m. nustatytois juodosios dėmės sankryžose ir įdiegtos priemonės

Eil. Nr.	JDT Nr.*	Sankryžos pavadinimas	Reguliacimo tipas	Įdiegtos priemonės	Juodosios dėmės statusas po 2022 m. tyrimo
1	JDT 1/18	Karaliaučiaus g.– Tilžės g. –Gegužių g.	Šviesoforu	2020 m. naujo šviesoforinio valdymo sankryžoje įrengimas, šviesoforo lentelių su žalia rodykle demontavimas, horizontaliojo ženklinimo atnaujinimas	Išnyko
2	JDT 2/11	Tilžės – Aušros al.	Šviesoforu	2020 m. naujo šviesoforinio valdymo sankryžoje įrengimas, šviesoforo lentelių su žalia rodykle demontavimas, horizontaliojo ženklinimo atnaujinimas	Išnyko
3	JDT 3/10	Tilžės g. – Gardino g.–Statybininkų g.	Šviesoforu	2021 m. sankryža rekonstruota, įrengtas šviesoforinis valdymas, apsaugant kairiuosius posūkius, demontuotos šviesoforo žalios rodyklės lentelės	Išnyko
4	JDT 5/7	Tilžės g.– Baltupėnų g.	Kelio ženklais	2018 m. įrengta šviesoforu reguliuojama pėsčiųjų perėja	Išliko 2022 m. juodoji dėmė ruože Nr.4
5	JDT 6/7	Gegužių g.– Lyros g.–Gytarių g.	Šviesoforu	2019 m. naujo šviesoforinio valdymo sankryžoje įrengimas	Išnyko
6	JDT 7/6	Tilžės g. – K. Donelaičio g.	Kelio ženklais	2021 m. Tilžės g. pėsčiųjų ir dviračių take įrengti atitvarai, kurie dviratininkams ir paspirtukininkams neleidžia dideliu greičiu įvažiuoti į Donelaičio g.	Išliko 2022 m. juodoji dėmė sankryžoje Nr.2
7	JDT 8/6	Tilžės g. – Aukštoji g.	Šviesoforu	nėra informacijos apie priemonių įdiegimą/neįdiegimą	Išliko 2022 m. juodoji dėmė ruože Nr.7
8	JDT 9/6	Serbentų g.– Dubijos g.	Šviesoforu	2021-2022 m. Naujo šviesoforinio valdymo sankryžoje įrengimas	Išnyko
9	JDT 10/6	Vilniaus g.– S. Daukanto g.	Šviesoforu	2019 m. lentelių su žalia rodykle demontavimas	Išnyko
10	JDT 11/5	Tilžės g.– Pramonės g. – Kelmės g.	Šviesoforu	2018 m. Naujo šviesoforinio valdymo sankryžoje įrengimas	Išnyko
11	JDT 12/5	Tilžės g.– Ragainės g.–Žaliūkių g.	Kelio ženklais	2018 m. Žaliūkių g. kryptimi esančioje pėsčiųjų perėjoje įrengta iškili saugumo salelę, padidintu atspindžio kelio ženklai, įrengtas kryptinis apšvietimas, atnaujintas horizontalusis ženklinimas. 2020 m. įrengti užsisukantys atitvarai (tvorelės), neleidžiantys nuo viaduko atvažiuojanties dviratininkams dideliu greičiu įvažiuoti į gatvę.	Išliko 2022 m. juodoji dėmė sankryžoje Nr.3
12	JDT 13/5	Tilžės g.– Vytauto g.	Šviesoforu	2020 m. panaikinta pėsčiųjų perėja, įrengti atitvarai	Išliko 2022 m. juodoji dėmė sankryžoje Nr.4

⁷ 2017 m. UAB „Atamis“ parengta ataskaita „Šiaulių miesto juodųjų dėmių nustatymas, tyrimas, analizė ir priemonių jų šalinimui parengimas“

13	JDT 14/5	Gardino g.– Aido g.	Šviesoforu	2018 m. išvažiavime iš PC „IKI“ įrengti apsauginiai stulpeliai, nukreipiantys automobilių eismą į kairę 2019 m. įrengtas kryptinis pėsčiųjų perėjų apšvietimas, Aido g. ties Gardino g. įrengtos saugumo salelės	Išliko 2022 m. juodoji dėmė sankryžoje Nr.1
14	JDT 15/5	Statybininkų g.– Garažų g.– S. Dariaus ir S. Girėno g.	Kelio ženklais	2018 m. įrengtas kelio ženklas Nr. 204 „Stop“, kasmet atnaujinamas pėsčiųjų perėjų horizontalusis ženklinimas	Išnyko
15	JDT 16/5	Pramonės g.– Išradėjų g.	Šviesoforu	nėra informacijos apie priemonių įdiegimą/neįdiegimą	Išnyko
16	JDT 17/5	Architektų g.– J. Jablonskio g.– Žemaitės g.	Šviesoforu	nėra informacijos apie priemonių įdiegimą/neįdiegimą	Išnyko
17	JDT 18/4	Tilžės g.– Stoties g.	Šviesoforu	nėra informacijos apie priemonių įdiegimą/neįdiegimą	Išliko 2022 m. juodoji dėmė ruože Nr.6
18	JDT 19/4	Tilžės g. – Gluosnių g.	Kelio ženklais	nėra informacijos apie priemonių įdiegimą/neįdiegimą	Išnyko
19	JDT 20/4	Tilžės g.– Pakruojo g.	Šviesoforu	nėra informacijos apie priemonių įdiegimą/neįdiegimą	Išnyko
20	JDT 21/4	Architektų g.– Gardino g.	Kelio ženklais	nėra informacijos apie priemonių įdiegimą/neįdiegimą	Išnyko
21	JDT 22/4	Sembos g.– Baltų g.– Gilijos g.	Kelio ženklais	nėra informacijos apie priemonių įdiegimą/neįdiegimą	Išnyko
22	JDT 23/4	Pramonės g.– Serbentų g.	Šviesoforu	nėra informacijos apie priemonių įdiegimą/neįdiegimą	Išnyko
23	JDT 24/4	Vilniaus g.– Serbentų g.	Šviesoforu	nėra informacijos apie priemonių įdiegimą/neįdiegimą	Išnyko
24	JDT 25/4	Vytauto g.– Draugystės pr.	Šviesoforu	2020 m. įrengtas naujas šviesoforinis reguliavimas sankryžoje, šviesoforo lentelių su žalia rodykle demontavimas, horizontaliojo ženklinimo įrengimas	Išnyko
25	JDT 26/4	Dubijos g.– Žemaitės g.	Šviesoforu	2018 m. įrengta papildoma sekcija posūkiui į kairę iš Dubijos g. į Žemaitės g. (link Architektų g.), šviesoforo lentelių su žalia rodykle demontavimas, kasmet atnaujinamas pėsčiųjų perėjų horizontalusis ženklinimas	Išnyko
26	JDT 27/4	Aušros al. – Dvaro g.	Šviesoforu	2020 m. naujo šviesoforinio valdymo sankryžoje įrengimas, horizontaliojo ženklinimo atnaujinimas, šviesoforo lentelių su žalia rodykle demontavimas	Išnyko
27	JDT 28/4	Aušros al. – Varpo g.	Šviesoforu	2020 m. įrengtas naujas šviesoforinis valdymas sankryžoje, horizontaliojo ženklinimo atnaujinimas, šviesoforo lentelių su žalia rodykle demontavimas	Išnyko
28	JDT 29/4	Dubijos g.– Ežero g.	Kelio ženklais	2018 m. šviesoforinio valdymo sankryžoje įrengimas	Išnyko
29	JDT 30/5	Tilžės g.– Rasos g.	Kelio ženklais	Atnaujintas horizontalusis ženklinimas	Išnyko
30	JDT 4/9	PPC „Akropolis“	-	Įdiegtos priemonės: Perėjoje įrengtas greičio mažinimo kalnelis, Įrengti kelio ženklai draudžiantys sustoti, įrengtas kryptinis perėjos apšvietimas	Išnyko

* JDT – juodosios dėmės sankryžos kodas, skaičius prieš pasvirajį brūkšnį žymi Eil. Nr. prioritetų sąraše, skaičius po pasvirojo brūkšnio žymi eismo ivykių skaičių 2012–2015 m.

18 lentelė. 2017 m. nustatytos juodosios dėmės Šiaulių miesto gatvių ruožuose ir jų pokytis 2022 m.⁸

2017 m. nustatytos juodosios dėmės ruožuose ir įdiegtos priemonės

Eil. Nr.	JDL* Nr.	Orientacinė vieta	Įdiegtos priemonės	Juodosios dėmės statusas po 2022 m. tyrimo
1	JDL 4/17	Ties PPC „Saulės miestas“ Tilžės g.	2018 m. viena pėsčiųjų perėja panaikinta, įrengiant apsaugines tvoreles	Išliko 2022 m. juodoji dėmė ruože Nr. 6
2	JDL 6/8	Ties Vasario 16-osios – Vilniaus g. sankryža	nėra informacijos apie priemonių įdiegimą/neįdiegimą	Išnyko
3	JDL 2/6	Ties Tilžės g. 52	2018 m. kelio ženklo Nr. 507 „Eismo kryptys sankryžoje“ demontavimas nuo šviesoforo atramos ir įrengtas už viešojo transporto stotelės, dešinėje gatvės puseje, likus 100 m iki sankryžos; atnaujintas horizontalusis ženklinimas	Išnyko
4	JDL 1/5	Ties Tilžės g. 13	2019 m. atnaujintas pėsčiųjų perėjos horizontalusis ženklinimas, įrengtas kelio ženklas Nr. 332 „Sustoti draudžiama“	Išnyko
5	JDL 7/5	Ties Vilniaus g.– Žuvinių g.– K. Kalinausko g. sankryža	2013 m. įrengtas kryptinis apšvietimas Vilniaus- Kalinausko g. 2017 m. įrengtos saugumo salelės Vilniaus g. prie Prūdelio g. 2018 m. įrengtas kryptinio apšvietimas Vilniaus g. prie Prūdelio g.	Išnyko
6	JDL 8/5	Ties Serbentų g. 92	nėra informacijos apie priemonių įdiegimą/neįdiegimą	Išnyko
7	JDL 13/5	Ties Tilžės g. 80A	2018 m. šviesoforu reguliuojamoje pėsčiųjų perėjoje įrengti padidinti atspindžio kelio ženklai	Išliko (migravo) 2022 m. juodoji dėmė ruože Nr.5
8	JDL 3/4	Ties Tilžės g. 68	2018 m. įrengta nauja šviesoforinė pėsčiųjų perėja, kasmet atnaujinamas horizontalusis ženklinimas, įrengti kelio ženklai	Išliko 2022 m. juodoji dėmė ruože Nr.3
9	JDL 5/4	Ties Tilžės g.– Vilniaus g. sankryža	2020 m. įrengta iškilioji pėsčiųjų perėja, įrengti kelio ženklai	Išnyko
10	JDL 9/4	Ties Pramonės g. 21	nėra informacijos apie priemonių įdiegimą/neįdiegimą	Išliko 2022 m. juodoji dėmė ruože Nr.11
11	JDL 10/4	Ties Pramonės g. 4A	2018 m. įrengta saugumo salelė, įrengtas kryptinis apšvietimas	Išnyko
12	JDL 11/4	Ties Birutės g. 35	2017 m. įrengtas kryptinis apšvietimas, įrengta iškilioji pėsčiųjų perėja, įrengtos apsauginės tvorelės	Išnyko
13	JDL 12/4	Ties Vilniaus g. 212	2017 m. saugumo salelės įrengimas, kasmet atnaujinamas horizontalusis ženklinimas	Išnyko

* JDT – juodosios dėmės ruožė kodas, skaičius prieš pasvirąjį brūkšnį žymi Eil. Nr. prioritetų sąraše, skaičius po pasvirojo brūkšnio žymi eismo ivykių skaičių 2012–2015 m.

⁸ 2017 m. UAB „Atamis“ parengta ataskaita „Šiaulių miesto juodųjų dėmių nustatymas, tyrimas, analizė ir priemonių jų šalinimui parengimas“

Dažniausiai pasitaikanti 2017 metų tyrime nustatyta juodujų dėmių sankryžose priežastis buvo neapsaugoti kairieji posūkiai ir bendros pėsčiųjų fazės kartu su transporto priemonių srautu. Šioms problemoms spręsti buvo siūloma atsisakyti papildomų žaliųjų lentelių, leidžiančių dešinius posūkius sankryžose degant draudžiamam signalui bei šviesoforinio valdymo korekcijos, įrengiant apsaugotus kairiuosius posūkius. Suprantama, kad visus sprendinius vienu metu įdiegti yra neįmanoma, tačiau gana efektyviai vykdytas šviesoforinių sankryžų valdymo pertvarkymas mieste davė tiketinų rezultatų – juodujų dėmių skaičius sumažėjo.

2017 metais nustatyta ruožų problemos įvairesnės, kiekvienoje juodojoje dėmėje dažnai skirtingos. Daugumoje ruožų juodosios dėmės nustatytos nereguliuojamoje pėsčiųjų perėjose per 4 ir daugiau eismo juostų. Panašus juodujų dėmių ruožuose skaičius nustatytas ir 2022 metais su panašiais eismo saugos trūkumais, o tai parodo, kad juodujų dėmių ruožuose įrengtų priemonių efektyvumas nebuvo pakankamas arba ruožuose priemonės diegtos nebuvo.

Didelio intensyvumo gatvėse (Tilžės g.) bendrai eismo saugai gerinti bei leistinam važiavimo greičiui palaikyti, 2017 metais nustatytose juodose dėmėse buvo siūlomas ir momentinio greičio matavimo kamerų įrengimas. Matoma, kad Tilžės g. ir 2022 metais išlieka intensyviausia ir tuo pačiu avaringiausia, todėl joje reikalingos ne tik koncentruotos ir taškinės eismo saugą gerinančios priemonės, bet ir kompleksinės priemonės, kurios gerintų eismo saugą ne tik transporto priemonių vairuotojams ir keleiviams, bet ir pažeidžiamiausiems eismo dalyviams, t. y. pėstiesiems ir dviratininkams ir vis intensyviau eisme dalyvaujantiems elektrinių paspirtukų vairuotojams.

4. AVARINGUMO TENDENCIJOS IR REKOMENDACIJOS

Šiaulių mieste nuo 2018 metų įdiegtos eismo saugumo priemonės bei atlkti gatvių (Lyros g., Draugystės pr. ir kt.) rekonstravimo darbai ženkliai pagerino eismo saugą mieste. Ryškų juodujų dėmių skaičiaus sumažėjimą sankryžose lémė tinkamų, greitai įgyvendinamų priemonių įrengimas, intensyvi sankryžų rekonstrukcija bei šviesoforinio valdymo atnaujinimo darbai. Atnaujinti šviesoforai diegiami tinkamai, mažinami konfliktiniai taškai bei atsižvelgiama į pažeidžiamiausių eismo dalyvių saugumo didinimą. Daugumoje naujų ir atnaujintų šviesoforinių sankryžų, ypač Pietiniame mikrorajone ir centrinėje miesto dalyje, įrengti apsaugoti kairieji posūkiai bei atskiro pėsčiųjų eismą reguliuojančios šviesoforo fazės. Matomas akivaizdus tokį priemonių pasirinkimo efektyvumas.

Didžiausią įskaitinių eismo įvykių dalį mieste sudaro susidūrimai ir užvažiavimai ant pėsčiųjų (t. y. 75 %, žr. 4 lentelę ir 4 pav.), tačiau yra matomas šių eismo įvykių mažėjimas. Saugesnes eismo sąlygas efektyviai gerina diegama infrastruktūra pėstiesiems: šviesoforu reguliuojamos pėsčiųjų perėjos, geresnis gatvių apšvietimas, nauji šaligatviai ir pėsčiųjų takai. Sankryžose atnaujinamas šviesoforinis valdymas, taip pat žiedinių sankryžų įrengimas mažina įvairių eismo įvykių riziką – tuo pačiu mažėja ir eismo įvykiai dėl nepasirinkto saugaus važiavimo greičio.

Miestui, vystant darnaus judumo projektus ir diegiant naujų ir patogią infrastruktūrą dviratininkams, pastebimas didesnis jų intensyvumas mieste. Tuo pačiu, didėja ir eismo įvykių, kuriuose nukenčia dviratininkai, skaičius bei daugėja eismo įvykių viešajame transporte, kai nukenčia viešojo transporto keleiviai. Stebimas didelis nukentėjusiųjų dviratininkų skaičius Tilžės g. esančiose sankryžose ir nuovažose. Net 5 juodosios dėmės šioje gatvėje susidarė dėl eismo įvykių su dviratininkais. Kasdienėms kelionėms žmonės vis dažniau renkasi ir kitas darnias transporto priemones – elektrinius paspirtukus. Miestų gatvėse, dviračių, pėsčiųjų takuose daugėjant elektrinių

paspirtukų, daugėja konfliktinių situacijų ir eismo įvykių. Šių eismo dalyvių intensyvėjantis dalyvavimas eisme atsispindi pateiktuose eismo įvykių duomenyse (žr. 5 lentelę). Lietuvos kelių policijos pateiktuose eismo įvykių duomenyse nėra išskirti eismo įvykiai su šiomis transporto priemonėmis. Atsižvelgiant į sparčiai augantį poreikį susisiekimo tikslu naudoti elektrinius paspirtukus, yra tikslinga vykdyti išsamesnę eismo įvykių su elektrinėmis dviratėmis priemonėmis registraciją. Kol kas eismo įvykiai, kuriuose nukenčia mechaninių ir elektrinių paspirtukų naudotojai, yra priskiriami įvairiai – prie eismo įvykių su pėsčiaisiais, su dviratininkais ar priskiriami kitiems eismo įvykiams.

Nuolat gerinant pėsčiųjų infrastruktūrą mieste mažėja juodujų dėmių šviesoforu nereguliuojamose perėjose, tačiau vis dar išlieka problema – nereguliuojamos pėsčiųjų perėjos per 4 eismo juostas nėra saugios net ir įrengus saugumo salelę viduryje. Jeigu du automobiliai juda ta pačia kryptimi – tam tikrose situacijose jie vienas kitam užstoja matomumą į vieną arba į kitą pėsčiųjų perėjos pusę. Matomumą užstoja ir viešasis transportas.

Aktyvus šviesoforinio eismo reguliavimo diegimas bei seno reguliavimo atnaujinimas miesto sankryžose, gerina eismo sąlygas visiems eismo dalyviams, tačiau koreguotas šviesoforo darbo ciklas, įvestos papildomos valdymo fazės blogina transporto priemonių eismo laidumą – ilga laiko gaištis vairuotojus skatina neatsakingai manevruoti sankryžose, nepaisyti besikeičiančių signalų. Taip pat pastebima, kad eismo įvykiai nutinka tamsiu paros metu, kada dalis šviesoforais reguliuojamų sankryžų neveikia, o srautas yra mažesnis nei šviesiu paros metu. Vienas prasčiausią eismo saugos atžvilgiu šviesoforais reguliuojamų sankryžų būdų – eismo valdymas be apsaugotų kairiuju posūkių bei pėsčiųjų eismas kartu su transporto priemonių srautu. Jau įdiegtos šviesoforų fazų korekcijos miesto sankryžose parodė, kad tinkamai sureguliuotas šviesoforų darbo planas ženkliai sumažina pavojingų situacijų susidarymo riziką.

Kairieji posūkiai intensyviose, 4 eismo juostų gatvėse, tokiose kaip Pramonės g., sukelia konfliktines situacijas tarp vairuotojų ir pėsčiųjų, kai vairuotojai, bandydamai atliliki kairiuosius posūkius į/iš nuovažų ar sankryžose, stebi transporto priemonių srautą, tačiau ne pėsčiuosius ar dviratininkus. Siekiant sumažinti sudėtingų kairiuju posūkių į/iš aukšto intensyvumo gatvių kiekj, tikslinga juos riboti ar kitų eismo juostų sąskaita įrengti kairiojo posūkio eismo juostas. Ribojant kairiuosius posūkius, vairuotojams turi būti sudaromos sąlygos apsisukti artimiausiose sankryžose ar tam pritaikytose vietose.


PRIEDAI

1 PRIEDAS. 2022 metų Šiaulių miesto sankryžose juodujų dėmių pasai	28 psl.
2 PRIEDAS. 2022 metų Šiaulių miesto gatvių ruožuose juodujų dėmių pasai	55 psl.
3 PRIEDAS. Eismo saugos priemonių įgyvendinimo prioritetų sąrašas	90 psl.

1 PRIEDAS.
2022 metų Šiaulių miesto sankryžose juodujų dėmių pasai

Nr. 1. Juodoji dėmė Gardino g. ir Aido g. sankryžoje.	29 psl.
Nr. 2. Juodoji dėmė Tilžės g. ir K. Donelaičio g. sankryžoje.	32 psl.
Nr. 3. Juodoji dėmė Tilžės g. ir Ragainės g. sankryžoje.	36 psl.
Nr. 4. Juodoji dėmė Tilžės g. ir Vytauto g. sankryžoje.	40 psl.
Nr. 5. Juodoji dėmė S. Daukanto g ir Vytauto g. sankryžoje.	43 psl.
Nr. 6. Juodoji dėmė Vytauto g. ir Rūdės g. sankryžoje.	47 psl.
Nr. 7. Juodoji dėmė Žemaitės g. ir Vaidoto g. sankryžoje.	50 psl.

Nr. 1. Juodoji dėmė Gardino g. ir Aido g. sankryžoje. Sankryžos koordinatės (LKS): X – 454456; Y – 6197945



Stebėjimo data: 2022-02-10, 11:00 val.

Informacija apie tiriamą vietą:

- Sankryža yra pietvakarinėje miesto dalyje;
- Sankryžos prieigose yra daugiaaukščiai gyvenamosios paskirties namai, komercinės paskirties pastatai, automobilių stovėjimo aikšteliės.

Informacija apie gatvės infrastruktūrą ir eismo organizavimą:

- Kelio dangos, ženklų ir ženklinimo būklė gera;
- Sankryža trišalė, reguliuojama eismo pirmumo ženklais. Sankryžoje yra nuovaža į prekybos centrą, automobilių stovėjimo aikštelię;
- Eismas sankryžoje: Gardino g. šakose dvikryptis, po tris eismo juostas prieš sankryžą kiekviena kryptimi, įrengtos papildomos dešiniojo posūkio ir kairiojo posūkio juostos į Aido g. Aido g. eismas dvikryptis, organizuojamas po vieną eismo juostą kiekviena kryptimi;
- Aido g. įrengtos automobilių stovėjimo juostos;
- Pėstieji ir dviratininkai juda šaligatviais.

Informacija apie eismo dalyvių elgseną:

- Sankryžoje itin didelis važiuojamosios dalies plotas, vairuotojai kartais nepraleidžia pėščiųjų, einančių perėjomis per 3 eismo juostas.

Važiavimo greičiai

Leistinas greitis, km/val.	50
----------------------------	----

Eil. Nr.	Data	Laikas	Koordinatė X	Koordinatė Y	Eismo įvykio rūšis	Žuvo	Sužeista	Aplinkybės
1	2018-09-18	20:35:00	454457	6197945	Susidūrimas	0	1	Vairuotojas, išvažiuodamas iš automobilių stovėjimo aikštelės nepraleido pagrindiniu keliu važiuojančio automobilio ir su juo susidūrė. Išvažiavime iš automobilių stovėjimo aikštelės įrengti kelio ženklai Nr. 204 (Stop), ir Nr. 402 (Važiuoti į dešinę). Vairuotojas teigė, kad ženklu nepastebėjo, todėl ir važiavo tiesiai kirdamas sankryžą.
2	2018-11-13	19:03:00	454443	6197955	Užvažiavimas ant pėsčiojo	0	1	Partrenkė per nereguliuojamą pėsčiųjų perėją įėjusią pėsčiąją.
3	2018-11-19	19:17:00	454464	6197931	Užvažiavimas ant pėsčiojo	0	1	Partrenkė per nereguliuojamą pėsčiųjų perėją įėjusią pėsčiąją.
4	2019-02-01	19.17.00	454455	6197944	Užvažiavimas ant pėsčiojo	0	1	Sankryžoje sukdamas į kairę nepraleido pėsčiojo įėjusio per pėsčiųjų perėja.
5	2019-02-22	10.10.00	454473	6197940	Užvažiavimas ant pėsčiojo	1	0	Važiuodamas pirmają eismo juostą, užsižiūrėjo į atliekamus darbus, ir nepastebėjo per perėją įėjusio pėsčiojo, ko pasakoje jį partrenkė.
6	2020-06-25	15.00.00	454453	6197945	Susidūrimas su dviračiu	0	1	Vairuodamas dviračių, važiuodamas per nereguliuojamą pėsčiųjų perėją, nesiėmė visų atsargumo priemonių ir susidūrė su pirmaja eismo juosta važiavusiu automobiliu.
					Iš viso:	1	5	

Saugaus eismo problemos sankryžoje

- Plati važiuojamoji dalis ir perteklinis sankryžos plotas.
- Įrengtos papildomos kairiojo ir dešiniojo posūkio juostos į nuovažą, todėl pėsčiųjų perėjos yra per 3 eismo juostas.
- Gardino g. esantys dviračių takai nutrūksta prieš sankryžą su Aido g., dviratininkams nėra galimybės važiuoti per sankryžą nepažeidžiant Kelių eismo taisyklių.
- Anksčiau įdiegtos eismo saugos priemonės (saugos salelės ir kryptinis apšvietimas) yra nepakankamos, todėl būtinės papildomos priemonės.

Pasiūlymai

Alternatyva Nr. 1: sankryžoje įrengti dviračių pervažas, sujungiant esamą dviračių taką, taip pat ir priešingoje pusėje esančius šaligatvius su dviračių taku;


Alternatyva Nr. 2: sankryžoje įrengti dviračių pervažas, sujungiant esamą dviračių taką, taip pat ir priešingoje pusėje esančius šaligatvius su dviračių taku, ir šviesoforinės sankryžos įrengimas.

Eil. Nr.	Eismo saugumo priemonė	Igyvendinimo kaina, tūkst. € (be PVM, su rezervu)	N/S
1	Dviračių pervažų įrengimas sankryžoje ir sujungimas su esamais takais ir šaligatviais. Vertikaliųjų kelio ženklių įrengimas nurodant atskirtas dviračių tako ir pėsčiųjų tako vietas.	15	1,28
2	Šviesoforinio valdymo sankryžoje įrengimas. Dviračių pervažų įrengimas sankryžoje ir sujungimas su esamais takais ir šaligatviais. Vertikaliųjų kelio ženklių įrengimas nurodant atskirtas dviračių tako ir pėsčiųjų tako vietas.	85	2,26

Vaizdinė medžiaga



Nr. 2. Juodoji dėmė Tilžės g. ir K. Donelaičio g. sankryžoje. Sankryžos koordinatės (LKS): X – 456227; Y – 6199058



Stebėjimo data: 2022-02-11, 11:00 val.

Informacija apie tiriamą vietą:

- Sankryža yra pietinėje miesto dalyje;
- Sankryžos prieigose yra komercinės paskirties pastatai, automobilių stovėjimo aikštélė.

Informacija apie gatvės infrastruktūrą ir eismo organizavimą:

- Kelio dangos, ženklinimo ir ženklų būklė patenkinama;
- Sankryža yra trišalė, reguliuojama eismo pirmumo ženklais;
- Sankryžoje yra nereguliuojama pėsčiųjų perėja ir dviračių pervaža;
- Eismas sankryžoje: Tilžės gatvėje eismas dvikryptis po dvi eismo juostas. K. Donelaičio gatvėje – eismas dvikryptis, po vieną eismo juostą;
- Pėstieji ir dviratininkai juda šaligatviais ir dviračių taku.

Informacija apie eismo dalyvių elgseną:

- Vairuotojai sukdami į kairę į K. Donelaičio g. sustoja antroje eismo juostoje, stabdydami eismą pagrindinėje gatvėje.

Važiavimo greičiai

Leistinas greitis, km/val.	50
----------------------------	----


Eil. Nr.	Data	Laikas	Koordinatė X	Koordinatė Y	Eismo įvykio rūšis	Žuvo	Sužeista	Aplinkybės
1	2018-05-08	17:46:00	456236	6199052	Susidūrimas su dviračiu	0	1	Vairuotojas, vairuodamas automobilį, važiuodamas šalutiniu keliu, nejisitikinęs, kad tai daryti saugu, krito pėsčiujų ir dviračių taką bei nedavė kelio dviračio taku važiavusiam nepilnamečiui dviratininkui, jį partrenkė ir sužalojo.
2	2019-02-05	06.00.00	456238	6199067	Susidūrimas	0	2	Vairuotojas sankryžoje suko į kairę, į K. Donelaičio gatvę ir nepastebėjo tiesiai Tilžės gatvė nuo Pramonės gatvės atvažiuojančio automobilio, su kuriuo susidūrė.
3	2020-06-29	16.40.00	456249	6199059	Susidūrimas su dviračiu	0	1	Vairuotojas, vairuodamas automobilį, pradėdamas važiuoti per sankryžą, sukdamas į dešinę pusę nepastebėjo kelio važiuojamosios dalies kertančios dviratininkės ir ją kliudė.
4	2021-04-12	17.25.00	456228	6199056	Susidūrimas su motociklu	0	1	Vairuotojas sukdamas iš Tilžės g. į K. Donelaičio g. nepastebėjo atvažiuojančio motociklo. Motociklo vairuotojas bandydamas išvengti susidūrimo kliudė automobilį ir pats nuvирto nuo transporto priemonės.
5	2021-09-07	11.40.00	456230	6199063	Susidūrimas su dviračiu	0	1	Vairuotoja, vairuodama transporto priemonę, artėdama prie dviračio tako, nepraleido iš dešinės pusės dviračiu taku paspirtuku važiavusio vyro ir jį kliudė.
6	2021-11-08	13.20.00	456253	6199099	Susidūrimas	0	1	Vairuotojas, persirikiuodamas iš pirmos juostos į antrą eismo juostą, nedavė kelio gretima eismo juosta važiuojančiam automobiliui. Antrasis automobilis kliudė pirmojo automobilio galinę dalį ir šis, apsisukęs, atbulomis išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą bei atsitrenkė į tvorą.
				Iš viso:	0	7		

Saugaus eismo problemos sankryžoje

- Pagrindinėje Tilžės g. vairuotojai, norintys atliliki kairijį posūkį, stoja antroje eismo juosteje ir taip stabdo eismą.
- K. Donelaičio g. automobiliams iš dalies matomumą riboja netoli ese augantys medžiai, vairuotojai sustoja ant dviračių tako ar pėsčiujų perėjos.
- Dviratininkų eismui sulėtinti, dviračių take įrengti iškreivinimai patenka į pėsčiujų tako dalį. Taip sudaromos nepatogios eismo sąlygos pėstiesiems.

Pasiūlymai

Alternatyva Nr. 1: Demontuoti esamus iškreivinimus pėsčiųjų ir dviračių take. Siaurinti K. Donelaičio g. atšaką sankryžoje iš kraštų, platinant šaligatvius. Dviračių pervažą (raudonos antislydiminės pašiurkštintos dangos) ir pėsčiųjų perėjimą projektuoti pritrauktus šalia Tilžės g. Šalinti matomumą ribojančius medžius. Principinė įrengimo schema:




Eil. Nr.	Eismo saugumo priemonė	Įgyvendinimo kaina, tūkst. € (be PVM, su rezervu)	N/S
1	Siaurinti K. Donelaičio g. atšaką sankryžoje iš kraštų, platinant šaligatvius. Dviračių pervažą (su raudona antislydimine pašiurkštinta danga) ir pėsčiųjų perėją projektuoti pritrauktus šalia Tilžės g. Šalinti matomumą ribojančius medžius. Demontuoti esamus iškreivinimus pėsčiųjų ir dviračių take.	21,5	1,56

Vaizdinė medžiaga



Nr. 3. Juodoji dėmė Tilžės g. ir Ragainės g. sankryžoje. Sankryžos koordinatės (LKS): X – 456329; Y – 6199138



Stebėjimo data: 2022-02-11, 11:15 val.

Informacija apie tiriamą vietą:

- Sankryža yra centrinėje miesto dalyje;
- Sankryžos prieigose yra komercinės paskirties pastatai, automobilių stovėjimo aikštelės.

Informacija apie gatvės infrastruktūrą ir eismo organizavimą:

- Kelio dangos, ženklinimo ir ženklu būklė patenkinama;
- Sankryža yra keturšalė, reguliuojama eismo pirmumo ženkla;
- Sankryžos zonoje yra 2 nereguliuojamos pėsčiųjų perėjos;
- Eismas sankryžoje: Tilžės g. eismas dvikryptis, po dvi eismo juostas. Ragainės ir Žaliūkų g. eismas dvikryptis, po vieną eismo juostą. Iš Ragainės ir Žaliūkų gatvių galimi tik dešinieji posūkiai į pagrindinę Tilžės g.
- Pėstieji ir dviratininkai juda šaligatviais ir dviračių taku.

Informacija apie eismo dalyvių elgseną:

- Eismo pažeidimų stebėjimo metu neužfiksuota.

Važiavimo greičiai

Leistinas greitis, km/val.	50
----------------------------	----


Eil. Nr.	Data	Laikas	Koordinatė X	Koordinatė Y	Eismo įvykio rūsis	Žuvo	Sužeista	Aplinkybės
1	2018-05-09	07:00:00	456336	6199132	Susidūrimas su dviračiu	0	1	Vairuotoja, sukdama iš Tilžės gatvės į dešinę, į Ragainės gatvę, krito pėsčiųjų ir dviračių taką ir tuo metu Tilžės gatve, nuo miesto centro link Ragainės gatvės pėsčiųjų ir dviračių taku nuo viaduko atvažiavo dviratininkas ir atsitrenkė į automobilio galinę dalį.
2	2018-12-21	15:29:00	456340	6199130	Užvažiavimas ant pėsčiojo	0	1	Vairuotojas, važiuodamas nuo Ragainės g. link Tilžės g. sankryžoje kliudė per pėsčiųjų perėja ējusią moterį.
3	2020-06-11	15.58.00	456330	6199138	Susidūrimas su dviračiu	0	1	Vairuotoja, važiuodama Ragainės gatve link Tilžės gatvės, privažiavus gatvių sankryžą prieš pėsčiųjų ir dviračių taką pažiūrėjusi į kairę, nepastebėjo iš dešinės važiuojančio dviratininko ir jį kliudė.
4	2020-07-31	16.12.00	456356	6199085	Susidūrimas su dviračiu	0	1	Sankryžoje automobilio vairuotojas sukdamas į dešinę pusę susidūrė su dviračių tako ir važiuojamosios dalies susikirtimu važiavusia dviratininke.
5	2020-09-01	17.00.00	456329	6199136	Susidūrimas su dviračiu	0	1	Vairuotojas, važiuodamas šalutiniu keliu, nedavė kelio dviračių taku važiavusiam dviračiui ir jį atsitrenkė.
Iš viso:						0	5	

Saugaus eismo problemas sankryžoje

- Ragainės g. pusėje pėsčiųjų perėja per dvi plačias juostas.
- Pėstiesiems perėjoje tenka kirsti labai plačią važiuojamają dalį.
- Irengti atitvarai riboja dviratininkų netikėtą įvažiavimą į sankryžą, tačiau nėra pakankamai aiškus eismo pirmumas dviratininkams.
- Prie susikirtimo artėjantiems automobilių vairuotojams dviratininkai važiuojantys taku gali tapti netikėta kliūtimi. Sustodami prie Stop linijos vairuotojai dėmesį sukonzentruoja tik į kitus automobilius, dviratininkai ir pėstieji lieka sunkiai pastebimi.

Pasiūlymai

Alternatyva Nr. 1: Ragainės g. atšakoje įrengti iškilią lašo formos saugos salelę. Prieš Stop liniją įrengti apskritiminės formos greičio mažinimo kalnelį. Dviračių pervažą įrengti su raudonos spalvos antislydimine pašiurkštinta danga. Demontuoti esamus atitvarus, ribojančius dviračių taką. Atnaujinti kelio horizontalųjį ženklinimą. Principinė įrengimo schema:




Eil. Nr.	Eismo saugumo priemonė	Igyvendinimo kaina, tūkst. € (be PVM, su rezervu)	N/S
1	Ragainės g. atšakoje įrengti iškilią lašo formos saugos salelę. Prie š Stop liniją įrengti apskritiminės formos greičio mažinimo kalnelį. Dviračių pervažą įrengti su raudonos spalvos antislydimine pašiurkštinta danga. Demontuoti esamus atitvarus, ribojančius dviračių taką. Atnaujinti kelio horizontalųjį ženklinimą.	18	1,11

Vaizdinė medžiaga



Nr. 4. Juodoji dėmė Tilžės g. ir Vytauto g. sankryžoje. Sankryžos koordinatės (LKS): X – 456970; Y – 6199679



Stebėjimo data: 2022-02-11, 12:00 val.

Informacija apie tiriamą vietą:

- Sankryža yra centrinėje miesto dalyje;
- Sankryžos prieigose yra mažaaukščiai gyvenamosios paskirties namai, komercinės paskirties pastatai;

Informacija apie gatvės infrastruktūrą ir eismo organizavimą:

- Kelio dangos, ženklų ir ženklinimo būklė gera;
- Sankryža keturšalė, reguliuojama šviesoforu;
- Eismas sankryžoje: Tilžės g. dvikryptis po dvi/tris eismo juostas. Draudžiamas kairysis posūkis į Vytauto g. iš Tilžės g. (atvažiuojant nuo Aušros al.). Vytauto g., iki Tilžės g. eismas dvikryptis, už sankryžos – vienkryptis.
- Pėstieji ir dviratininkai juda šaligatviais.

Informacija apie eismo dalyvių elgseną:

- Kai kurie pėstieji kerta sankryžą toje vietoje, kur panaikinta pėščiųjų perėja.

Važiavimo greičiai

Leistinas greitis, km/val.	50
----------------------------	----

Eil. Nr.	Data	Laikas	Koordinatė X	Koordinatė Y	Eismo įvykio rūšis	Žuvo	Sužeista	Aplinkybės
1	2019-07-10	13.07.00	456933	6199673	Užvažiavimas ant pėsčiojo	0	1	Tilžės ir Vytauto gatvių sankryžoje, reguliuojamoje perėjoje užsidegus žaliams šviesoforo signalui, pėščiajai einant per pėsčiųjų perėją, ją kliudė Šiaulių miesto maršutinis autobusas, dėl ko moteris nugriuvo ant žemės.
2	2019-10-30	17.40.00	456971	6199679	Užvažiavimas ant pėsčiojo	0	1	Pirminiai duomenimis, pėsciasis, šviesoforu reguliuojamoje sankryžoje degant raudonam (draudžiamam) šviesoforo signalui išbėgo į važiuojamąją dalį ir buvo partrenktas automobilio.
3	2020-01-10	18.55.00	456972	6199680	Užvažiavimas ant pėsčiojo	0	1	Vairuotoja, važiuodama Vytauto gatve bei sankryžoje sukdama į kairę, į Tilžės gatvę, dėl blogo matomumo bei prastų oro salygų lyjant lietui, nepastebėjo pėsciosios, kuri ėjo per reguliuojamą pėsčiųjų perėją degant žaliams šviesoforo signalui ir ją kliudė.
4	2020-03-01	10.35.00	456972	6199682	Susidūrimas	0	1	Vairuotojas įvažiavo į reguliuojamą sankryžą ir joje susidūrė su automobiliu. Po susidūrimo pirmasis automobilis atsitrenkė į pradėjusį judėti autobusą. Eismo įvykio metu automobilių vairuotojai eismo įvykio kaltės nepripažino, motyvuodami, kad abu vairuotojai važiavo degant žaliams šviesoforo signalui.
5	2021-07-21	03.32.00	456933	6199673	Kiti eismo įvykiai	0	2	Vairuotojas nepasirinko saugaus važiavimo greičio, nesuvaldė savo vairuojamo automobilio, nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į medži.
6	2021-08-24	21.47.00	457028	6199705	Užvažiavimas ant pėsčiojo	0	1	Vairuotojas, vairuodamas transporto priemonę kliudė į važiuojamą dalį ne pėsčiųjų perėjoje ižengusį asmenį.
Iš viso:						0	7	

Saugaus eismo problemas sankryžoje

Dalis eismo įvykių, lėmusių juodos dėmės susidarymą įvyko pėsčiųjų perėjoje, kuri panaikinta 2020 metais.

Pasiūlymai


Stebėti eismo situaciją sankryžoje.

Eil. Nr.	Eismo saugumo priemonė	Igyvendinimo kaina, tūkst. € (be PVM, su rezervu)	N/S
-	-	-	-

Vaizdinė medžiaga



Nr. 5. Juodoji dėmė S. Daukanto g ir Vytauto g. sankryžoje. Sankryžos koordinatės (LKS): X – 456028; Y – 6200386



Stebėjimo data: 2022-02-10, 11:45 val.

Informacija apie tiriamą vietą:

- Sankryža yra vakarinėje miesto dalyje;
- Sankryžos prieigose yra gyvenamosios paskirties mažaaukščiai pastatai, sporto mokykla, stadionas;

Informacija apie gatvės infrastruktūrą ir eismo organizavimą:

- Kelio dangos, ženklinimo ir ženklų būklė patenkinama;
- Prie sankryžos yra šviesoforais reguliuojamos pėsčiųjų perėjos;
- Sankryža yra keturšalė, reguliuojama šviesoforu;
- Gatvių atkarpose iki sankryžos eismas organizuojamas dvikryptis, po vieną platią eismo juostą. Iki sankryžos, Vytauto g. eismas vienkryptis, judant nuo miesto centro link S. Daukanto g.;
- Pėstieji ir dviratininkai juda šaligatviais.

Informacija apie eismo dalyvių elgseną:

- Vairuotojai prieš sankryžą sustoja dvejomis eismo juostomis, norėdami atlikti kairiuosius arba dešiniuosius posūkius.

Važiavimo greičiai

Leistinas greitis, km/val.	50
----------------------------	----

Eil. Nr.	Data	Laikas	Koordinatė X	Koordinatė Y	Eismo įvykio rūšis	Žuvo	Sužeista	Aplinkybės
1	2018-01-25	18:45:00	456028	6200386	Susidūrimas	0	2	Vairuotojas privažiavo prie S. Daukanto-Vytauto gatvių sankryžos, kai degė žalias šviesoforo signalas ir važiavo tiesiai link V. Kudirkos g., tačiau iš dešinės pusės pastebėjo atvažiuojantį automobilį, kuris į sankryžą įvažiavo degant raudonam šviesoforo signalui ir įvyko susidūrimas.
2	2018-05-14	08:46:00	456026	6200380	Susidūrimas	0	2	Vairuotojas važiavo per reguliuojamą sankryžą degant draudžiamam (raudonam) šviesoforo signalui ir susidūrė su kitu automobiliu, kuris važiavo per reguliuojamą sankryžą degant leidžiamam (žaliam) šviesoforo signalui.
3	2018-06-22	10:17:00	456024	6200381	Susidūrimas	0	1	Vairuotojas, vairuodamas automobilį įvažiavo į reguliuojamą šviesoforu sankryžą degant draudžiamam (raudonam) šviesoforo signalui bei nepraleido tiesiai per sankryžą važiavusio kito automobilio.
4	2019-06-04	15.50.00	456028	6200390	Susidūrimas	0	1	Ivažiavo į sankryžą esant draudžiamam šviesos signalui, dėl ko susidūrė dvi transporto priemonės. Vairuotoja paaikino, kad sustojus prie S. Daukanto - Vytauto sankryžos esant draudžiamam šviesoforo signalui, stipriai šviečiant saulei nesimatė šviesoforo signalo. Vairuotoja pamanė, jog užsidegė leidžiamas važiuoti šviesoforo signalas ir pradėjo važiuoti, kai sankryžoje susidūrė su kitu automobiliu.
5	2019-11-28	08.20.00	456021	6200381	Užvažiavimas ant pėsčiojo	0	1	S. Daukanto ir Vytauto gatvių sankryžoje, degant žaliam šviesoforo signalui, vairuotojas, sukdamas į kairę, partrenkė pėsčiųjų perėja einančią moterį.
Iš viso:						0	7	

Saugaus eismo problemas sankryžoje

- Juodoji dėmė susidarė dėl susidūrimų, įvažiuojant į sankryžą degant raudonam (draudžiamam) šviesoforo signalui.
- Vairuotojai prie šviesoforo sustoja greta vieni kitų plačiose juostose.
- Vytauto g. atšakose įrengta tik po vieną šviesoforą ant gembės.

Pasiūlymai

Alternatyva Nr. 1: koreguoti sankryžos eismo tvarką: įrengti kairio posūkio juostą, važiuojamosios dalies siaurinimus salelėmis ir šaligatviu (Vytauto g. vienkrypčio eismo pusėje). Principinė pertvarkymo schema:



Alternatyva Nr. 2: kartu su pirmo pasiūlymo sprendiniais įrengti trūkstamus šviesoforus dešinėje sankryžos pusėje Vytauto g. šakose, taip pat kryptinių perėjų apšvietimą.

Eil. Nr.	Eismo saugumo priemonė	Igyvendinimo kaina, tūkst. € (be PVM, su rezervu)	N/S
1	Važiuojamosios dalies siaurinimas, įrengiant saugos saleles ir šaligatvį. Horizontaliojo kelio ženklinimo įrengimas, kairiojo posūkio juostos suformavimas.	25	1,12
2	Važiuojamosios dalies siaurinimas, įrengiant saugos saleles ir šaligatvį. Horizontaliojo kelio ženklinimo įrengimas, kairiojo posūkio juostos suformavimas. Trūkstamų šviesoforinio valdymo šviesoforų galvų įrengimas. Perejų kryptinio apšvietimo įrengimas	45	1,04

Vaizdinė medžiaga



Nr. 6. Juodoji dėmė Vytauto g. ir Rūdės g. sankryžoje. Sankryžos koordinatės (LKS): X – 457319; Y – 6199427



Informacija apie tiriamą vietą:

- Sankryža yra centrinėje miesto dalyje;
- Sankryžos prieigose yra daugiaaukščiai gyvenamosios paskirties namai, komerciniai pastatai, automobilių stovėjimo aikšteliės.

Važiavimo greičiai

Leistinas greitis, km/val.	50
----------------------------	----

Informacija apie gatvės infrastruktūrą ir eismo organizavimą:

- Kelio dangos, ženklų ir ženklinimo būklė prasta, ženklinimas nusidėvėjęs;
- Sankryža yra keturšalė, reguliuojama eismo pirmumo ženklais, šalutinės gatvės veda į uždarus daugiaaukščių gyvenamujų namų ar komercinių pastatų kiemus, nėra pravažiavimo į kitas gatves;
- Eismas sankryžoje visose šakose dvikryptis, po vieną eismo juostą;
- Pėstieji ir dviratininkai juda šaligatviais.

Informacija apie eismo dalyvių elgseną:

- Stebėjimo metu eismo pažeidimų neužfiksuota.

Eil. Nr.	Data	Laikas	Koordinatė X	Koordinatė Y	Eismo įvykio rūšis	Žuvo	Sužeista	Aplinkybės
1	2018-04-28	15:30:00	6199426	457312	Kiti eismo įvykiai	0	1	Autobusui staigiai stabdant, prieš kelyje atsiradusį automobilį, salone nugriuovo keleivę.
2	2018-10-26	08:00:00	6199423	457316	Užvažiavimas ant pėsčiojo	0	1	Automobilio vairuotojas kliudė pėsčiąjį, kuris krito važiuojamają kelio dalį ne per pėsčiųjų perėją.
3	2019-09-03	12.27.00	6199430	457319	Susidūrimas su dviračiu	0	1	Vytauto gatvė važiavusi automobilio vairuotoja kliudė per pėsčiųjų perėją važiavusį dviratininką. Vairuotoja, pamačiusi dviratininką, važiuojantį per pėsčiųjų perėją, nedelsiant pradėjo stabdyti, tačiau susidūrimo išvengti nepavyko.
4	2019-10-21	10.31.00	6199422	457314	Užvažiavimas ant pėsčiojo	0	1	Vairuotojas, vairuodamas automobilį ir sukdamas į kairę pusę, kliudė ir sužalojo pėsčiąją, éjusią per nereguliuojamą pėsčiųjų perėją.
Iš viso:						0	4	

Saugaus eismo problemas sankryžoje

Eismo įvykiai sankryžoje neturi bendros tendencijos, yra atsitiktiniai. Nusidėvėjės kelio ženklinimas gali mažinti pėsčiųjų perėjos pastebimumą ir atpažįstamumą.

Pasiūlymai


Alternatyva Nr. 1: kelio horizontaliojo ženklinimo atnaujinimas sankryžoje.

Eil. Nr.	Eismo saugumo priemonė	Igyvendinimo kaina, tūkst. € (be PVM, su rezervu)	N/S
1	Kelio horizontaliojo ženklinimo atnaujinimas sankryžoje.	0,5	3,42

Vaizdinė medžiaga



Nr. 7. Juodoji dėmė Žemaitės g. ir Vaidoto g. sankryžoje. Sankryžos koordinatės (LKS): X – 458147; Y – 6202471



Stebėjimo data: 2022-02-10, 12:30 val.

Informacija apie tiriamą vietą:

- Sankryža yra šiaurinėje miesto dalyje;
- Sankryžos aplinka yra apstatyta individualiai mažaukščiai gyvenamaisiais namais, komerciniais pastatais.

Informacija apie gatvės infrastruktūrą ir eismo organizavimą:

- Kelio dangos, ženklinimo ir ženklių būklė bloga;
- Sankryža keturšalė, reguliuojama eismo pirmumo ženklais;
- Sankryžoje yra trys nereguliuojamos pėsčiųjų perėjos;
- Pėstieji ir dviratininkai juda šalia esančiais takais ir šaligatviais, važiuojamosios dalies kraštu.

Informacija apie eismo dalyvių elgseną:

- Vairuotojai yra linkę viršyti leistiną važiavimo greitį, atlieka skubotus manevrus sankryžoje.

Važiavimo greičiai

Leistinas greitis, km/val.	50
----------------------------	----


Eil. Nr.	Data	Laikas	Koordinatė X	Koordinatė Y	Eismo įvykio rūsis	Žuvo	Sužeista	Aplinkybės
1	2019-10-06	19.51.00	458147	6202470	Susidūrimas	0	1	Vairuotojas, vairuodamas automobilį, važiuodamas šalutiniu keliu, nedavė kelio pagrindiniu keliu važiavusiam automobiliui.
2	2020-01-13	08.02.00	458158	6202490	Susidūrimas	0	1	Vairuotojas, neturėdamas teisės vairuoti, kai teisės vairuoti nėra įgijęs, vairavo transporto priemonę Žemaitės g. nuo Purienų g. link Vaidoto g. ir nesustodamas prie kelio ženkllo "Stop" nepraleido pagrindiniu keliu (Vaidoto g.) važiavusios kitos transporto priemonės ir su ja susidūrė.
3	2020-08-29	11.10.00	458147	6202472	Susidūrimas	0	1	Vairuotojas, vairuodamas automobilį, važiuodamas šalutiniu keliu, nedavė kelio pagrindiniu keliu važiavusiam automobiliui.
4	2021-02-11	16.45.00	458146	6202471	Užvažiavimas ant pėsčiojo	0	1	Nenustatytas vairuotojas, vairuodamas nenustatytą automobilį, kliudė per pėsčiųjų perėją, ėjusią pėsčiają ir ją sužalojės, iš įvykio vietas pasišalino.
Iš viso:						0	4	

Saugaus eismo problemas sankryžoje

- Labai plati važiuojamoji dalis sankryžoje, pirmumo ženklai yra gana toli nuo judėjimo trajektorijos.
- Vairuojantys yra linkę viršyti leistiną važiavimo greitį.
- Žemaitės g. susikirtimuose su kitomis gatvėmis iki pat šios sankryžos yra pagrindinė, tačiau šioje sankryžoje tampa šalutine. Perspektyvinis matomumas į tolį nuo šios sankryžos vairuotojams gali sukurti įspūdį, kad Žemaitės g. yra pagrindinė.

Pasiūlymai

Alternatyva Nr. 1: keisti eismo pirmumą sankryžoje: Žemaitės g. pagrindinė, Vaidoto g. šalutinė. (tikėtina, kad ateityje bus suremontuota Žemaitės g. dalis nuo sankryžos su Vaidoto g. iki sankryžos su rekonstruota Pakruojo g.), Vaidoto g. įrengti kelio ženklus Nr. 204 „Stop“ ir horizontalųjį kelio ženklinimą Nr. 1.11 „Stop“ linija. Įrengti saugos saleles. Pėsčiųjų perėjas perkelti prie saugos salelių. Principinė įrengimo schema:



Eil. Nr.	Eismo saugumo priemonė	Įgyvendinimo kaina, tūkst. € (be PVM, su rezervu)	N/S
1	Vaidoto g. irengti vertikalius kelio ženklus Nr. 204 „Stop“ ir horizontalųjį kelio ženklinimą Nr. 1.11 „Stop“ linija. Siaurinti važiuojamąją dalį, įrengti saugos saleles. Pėsciuju perejas perkelti prie saugos salelių. Atnaujinti kelio ženklinimą.	23	0,93

Vaizdinė medžiaga



Vaizdinė medžiaga





2 PRIEDAS.

2022 metų Šiaulių miesto gatvių ruožuose juodujų dėmių pasai

Nr. 1. <i>Juodoji</i> dėmė Lyros g. ruože.	56 psl.
Nr. 2. <i>Juodoji</i> dėmė V. Kudirkos g. ruože.	59 psl.
Nr. 3. <i>Juodoji</i> dėmė Tilžės g. ruože.	63 psl.
Nr. 4. <i>Juodoji</i> dėmė Tilžės g. ruože.	66 psl.
Nr. 5. <i>Juodoji</i> dėmė Tilžės g. ruože.	69 psl.
Nr. 6. <i>Juodoji</i> dėmė Tilžės g. ruože.	72 psl.
Nr. 7. <i>Juodoji</i> dėmė Aukštosios g. ruože.	75 psl.
Nr. 8. <i>Juodoji</i> dėmė Tilžės g. ruože.	78 psl.
Nr. 9. <i>Juodoji</i> dėmė Pramonės g. ruože.	81 psl.
Nr. 10. <i>Juodoji</i> dėmė Pramonės g. ruože.	84 psl.
Nr. 11. <i>Juodoji</i> dėmė Pramonės g. ruože.	87 psl.

Nr. 1. Juodoji dėmė Lyros g. ruože. Ruožo koordinatės (LKS): pradžia X – 453958; Y – 6198094; pabaiga X – 454026; Y – 6198130



Stebėjimo data: 2022-02-10, 11:00 val.

Informacija apie tiriamą vietą:

- Ruožas yra pietvakarinėje miesto dalyje;
- Ruožas apstatytas daugiaaukščiais gyvenamosios paskirties pastatais, automobilių stovėjimo aikšteliemis;
- 2020 m. atlikta Lyros g. rekonstrukcija.

Informacija apie gatvės infrastruktūrą ir eismo organizavimą:

- Kelio dangos, ženklų ir ženklinimo būklė gera;
- Ruože eismas dvikryptis, organizuojamas po 1 eismo juostą abejomis kryptimis;
- Ruože yra įrengtos automobilių stovėjimo juostos;
- Ruože yra eismo pirmumo ženklais reguliuojama keturšalė sankryža, keturios pėsčiųjų perėjos sankryžoje;
- Pėstieji ir dviratininkai juda šaligatviais ir dviračių takais.

Informacija apie eismo dalyvių elgseną:

- Stebėjimo metu eismo pažeidimų nepastebėta.

Važiavimo greičiai

Leistinas greitis, km/val.	50
----------------------------	----

Eil. Nr.	Data	Laikas	Koordinatė X	Koordinatė Y	Eismo įvykio rūšis	Žuvo	Sužeista	Aplinkybės
1	2018-05-24	16:56:00	454051	6198140	Kiti eismo įvykiai	0	1	Autobusui stabdant, nukrito keleivė.
2	2019-10-16	16.47.00	453960	6198092	Užvažiavimas ant pėsčiojo	0	1	Liudytoja pastebėjo, kad nuo Dainų gatvės link Lyros gatvės atbėga du berniukai: vienas berniukas bėgo per pėsčiųjų perėjas, o iš paskos bėgantis berniukas bėgo šalia pėsčiųjų perėjos link kitos perėjos ir tuo metu važiavo automobilis Lyros ir Dainų gatvių sankryžoje ir kliudė bėgusį berniuką ne per pėsčiųjų perėją.
3	2019-11-13	18.30.00	453958	6198094	Užvažiavimas ant pėsčiojo	0	1	Vairuotojas, vairuodamas automobilį kliudė staiga į pėsčiųjų perėją išėjusį pėšiajį.
4	2020-02-05	15.50.00	453985	6198143	Kiti eismo įvykiai	0	1	Išbėgus vaikui į pėsčiųjų perėja, stabdė autobusą, dėl ko pargriuvo autobuse važiavęs ir atsistojęs iš savo sėdimos vietos keleivis.
Iš viso:				0	4			

Saugaus eismo problemas ruože

- Sankryžoje suformuoti didelio spindulio posūkiai. Tai sukuria perteklinį sankryžos plotą, ilgina atstumą, kurį pėstieji turi pereiti pėsčiųjų perėjose.



Pasiūlymai


Alternatyva Nr. 1: Sutrumpinti pėsčiųjų perėjas sumažinant posūkių spindulius iki R=10,0 m.

Eil. Nr.	Eismo saugumo priemonė	Įgyvendinimo kaina, tūkst. € (be PVM, su rezervu)	N/S
1	Važiuojamosios dalies siaurinimas iš kraštų, įrengiant šaligatvius. Šaligatvių bortų perkėlimas, R=10,0 m spindulio suformavimas. Šaligatvių įrengimas iki naujų bortų.	15	0,57

Vaizdinė medžiaga



Nr. 2. Juodoji dėmė V. Kudirkos g. ruože. Ruožo koordinatės (LKS): pradžia X – 456266; Y – 6200992; pabaiga X – 456400; Y – 6201087



Stebėjimo data: 2022-02-10, 12:00 val.

Informacija apie tiriamą vietą:

- Ruožas yra šiaurės-vakarinėje miesto dalyje;
- Ruožas yra šalia Respublikinės Šiaulių ligoninės.

Informacija apie gatvės infrastruktūrą ir eismo organizavimą:

- Kelio dangos, ženklų ir ženklinimo būklė patenkinama;
- Ruože eismas yra dvikryptis, organizuojamas po 1 eismo juostą abejomis kryptimis;
- Ruože įrengtos automobilių stovėjimo vietas kampu į važiuojamają dalį;
- Ruože yra nereguliuojama pėsčiųjų perėja ir sankryža;
- Pėstieji ir dviratininkai juda šaligatviais.

Informacija apie eismo dalyvių elgseną:

- Stebėjimo metu eismo pažeidimų nenustatyta.

Važiavimo greičiai

Leistinas greitis, km/val.	50
----------------------------	----

Eil. Nr.	Data	Laikas	Koordinatė X	Koordinatė Y	Eismo įvykio rūšis	Žuvo	Sužeista	Aplinkybės
1	2018-12-06	16:35:00	456399	6201090	Užvažiavimas ant pėsčiojo	0	1	Vairuotojas pėsčiųjų perejoje kliudė pėsciajį.
2	2019-05-28	13.00.00	456384	6201074	Susidūrimas	0	1	Vairuotoja, vairuodama automobilį, važiuodama šalutiniu keliu, nedavė kelio pagrindiniu keliu važiavusiam automobiliui ir su juo susidūrė.
3	2020-01-21	17.00.00	456386	6201071	Susidūrimas	0	1	Vairuotojas, vairuodamas transporto priemonę nepasirinko saugaus važiavimo greičio, nesilaikė saugaus atstumo iš priekio ir atsitrenkė į priekyje važiavusią ir stabdžiusią transporto priemonę.
4	2020-06-27	13.52.00	456223	6201066	Susidūrimas su motociklu	0	1	Automobilio vairuotojas, sukdamas į kairę pusę, nepraleido pagrindiniu keliu važiavusio motociklo ir su juo susidūrė.
Iš viso:			0	4				

Saugaus eismo problemas ruože

Eismo įvykiai ruože neturi bendros tendencijos, yra atsitiktiniai. Vairuotojų matomumą iš dalies riboja arti važiuojamosios dalies augantys medžiai.




Pasiūlymai

Alternatyva Nr. 1: šalinti matomumą ribojančius medžius.


Alternatyva Nr. 2: panaikinti perteklinį važiuojamosios dalies plotą ties pėsčiųjų perėja ir ties autobusų apsisukimu, įrengiant šaligatvius. Autobusų apsisukimo vietoje įrengti stovėjimo vietas. Principinė schema:



Eil. Nr.	Eismo saugumo priemonė	Igyvendinimo kaina, tūkst. € (be PVM, su rezervu)	N/S
1	Matomumą ribojančių medžių šalinimas.	2	2,13
2	Šaligatvio bortų perkėlimas ir dangos įrengimas. Autobusų apsisukimo salos įrengimas. Kelio ženklinimo įrengimas. Matomumą ribojančių medžių šalinimas.	25	0,68



Nr. 3. Juodoji dėmė Tilžės g. ruože. Ruožo koordinatės (LKS): pradžia X – 455614; Y – 6198573; pabaiga X – 455689; Y – 6198631



Stebėjimo data: 2022-02-11, 10:00 val.

Informacija apie tiriamą vietą:

- Ruožas yra pietinėje miesto dalyje;
- Ruožas apstatytas komercinės paskirties ir gyvenamaisiais pastatais, automobilių stovėjimo aikštelėmis.

Informacija apie gatvės infrastruktūrą ir eismo organizavimą:

- Kelio dangos, ženklų ir ženklinimo būklė gera;
- Ruože eismas dvikryptis, organizuojamas po 2 eismo juostas abejomis kryptimis;
- Ruože yra šviesoforų reguliuojama pėsčiųjų perėja;
- Pėstieji ir dviratininkai juda šaligatviais ir takais.

Informacija apie eismo dalyvių elgseną:

- Stebėjimo metu eismo pažeidimų nenustatyta.

Važiavimo greičiai

Leistinas greitis, km/val.	50
----------------------------	----


Eil. Nr.	Data	Laikas	Koordinatė X	Koordinatė Y	Eismo įvykio rūšis	Žuvo	Sužeista	Aplinkybės
1	2018-07-19	07:15:00	455619	6198566	Susidūrimas su dviračiu	0	1	Dviračio vairuotoja, važiuodama dviračių taku Tilžės gatve nuo Pramonės g., ties Tilžės g. 68 namu pristabdė praleisti iš kiemo išvažiuojantį automobilį ir jį apvažiavo iš galo. Tuo metu iš Tilžės g. į kiemą įsuko kitas automobilis. Kadangi atvažiuojančio automobilio nematė, su juo susidūrė.
2	2019-10-05	20.31.00	455639	6198603	Kiti eismo įvykiai	0	1	Autobuso vairuotojas buvo priverstas staigiai stabdyti, kad išvengtų susidūrimo su i pėsčiųjų perėją degant draudžiamam signalui išbėgusių pėsčiuojų. Stabdymo metu autobuse sėdėjusios dvi keleivės trenkė galvą į prieš jas esančią apsauginį stiklą.
3	2021-07-18	19.03.00	455706	6198605	Apvirtimas	0	1	Važiuojant elektriniui paspirtukui dviračių taku sprogo priekinė paspirtuko padanga, ko pasėkoje, paspirtuko vairuotojas prarado pusiausvyrą, nugriuvė ant asfalto ir susižalojo.
4	2021-08-18	16.11.00	455706	6198605	Susidūrimas su dviračiu	0	1	Vairuotoja, vairuodama automobilį, ivažiavo į reguliuojamą pėsčiųjų perėją degant draudžiamam šviesoforo signalui ir kliudė per perėją važiavusį dviratininką.
Iš viso:						0	4	

Saugaus eismo problemas ruože


Esminiu kelių infrastruktūros saugumo trūkumų, susijusių su užregistruotais eismo įvykiais, juodoje dėmėje nenustatyta. Pastebėta, kad ateityje eismo įvykius gali lemti nepakankamai išryškinta dviračių pervaža plačioje nuovažoje.

Pasiūlymai

Alternatyva Nr. 1: Nuovažoje atnaujinti dviračių pervažos ženklinimą Nr. 1.14 „Dvi lygiagrečios linijos, sudarytos iš kvadratų“, dviračių pervažoje įrengti raudoną pašiurkštintą antislydiminę dangą, ir prieš pervažą ir prieš susikirtimą su gatve įrengti ženklinimą Nr. 1.12 „Iš trikampių sudaryta linija“. Principinė dviračių pervažos dangos ir ženklinimo schema:



Eil. Nr.	Eismo saugumo priemonė	Igyvendinimo kaina, tūkst. € (be PVM, su rezervu)	N/S
1	Antislydininės pašiurkštintos raudonos dangos dviračių pervažoje įrengimas. Kelio ženklinimo įrengimas.	5	0,85



Nr. 4. Juodoji dėmė Tilžės g. ruože. Ruožo koordinatės (LKS): pradžia X – 455871; Y – 6198779; pabaiga X – 455932; Y – 6198826



Stebėjimo data: 2022-02-11, 10:20 val.

Informacija apie tiriamą vietą:

- Ruožas yra pietinėje miesto dalyje;
- Ruožas apstatytas komercinės paskirties ir gyvenamaisiais pastatais, automobilių stovėjimo aikštelėmis.

Informacija apie gatvės infrastruktūrą ir eismo organizavimą:

- Kelio dangos, ženklų ir ženklinimo būklė gera;
- Ruože eismas dvikryptis, organizuojamas po 2 eismo juostas abejomis kryptimis;
- Ruože yra šviesoforu reguliuojama pėsčiųjų perėja ties sankryža su Baltupėnų g.;
- Pėstieji ir dviratininkai juda šaligatviais ir takais.

Informacija apie eismo dalyvių elgseną:

- Stebėjimo metu eismo pažeidimų nenustatyta.

Važiavimo greičiai

Leistinas greitis, km/val.	50
----------------------------	----

Eil. Nr.	Data	Laikas	Koordinatė X	Koordinatė Y	Eismo įvykio rūšis	Žuvvo	Sužeista	Aplinkybės
1	2018-03-10	08:00:00	455890	6198780	Kiti eismo įvykiai	0	1	Pėsčiasis būdamas neblaivus (nustatytas 1,90 girtumas), iš maršrutinio transporto stotelės nuo šaligatvio ižengė į važiuojamą dalį dėl ko atsitrenkė į pradėjusio važiuoti iš autobusų stotelės maršrutinio autobuso šoną.
2	2018-03-13	15:30:00	455932	6198826	Užvažiavimas ant pėsčiojo	0	1	Vairuotojas, vairuodamas automobilį ir važiuodamas pirmają eismo juosta, Tilžės gatvė link Pramonės gatvės, pėsčiųjų perėjo nepastebėjo jam iš kairės pusės i jo važiuojamąją dalį išejusios pėsčiosios ir ją partrenkė.
3	2018-11-13	16:40:00	455926	6198822	Užvažiavimas ant pėsčiojo	0	1	Vairuotoja, vairuodama automobilį, važiuodama antra eismo juosta, nesiėmė visų būtinų atsargumo priemonių, nepasirinko saugaus važiavimo greičio ir atstumo, nespėjo sustabdyti savo vairuojamo automobilio ir kliudė pėsčiąjų einančią per nereguliuojamą pėsčiųjų perėją.
4	2019-02-11	12.30.00	455927	6198821	Užvažiavimas ant pėsčiojo	0	1	Vairuotoja, vairuodama automobilį partrenkė per pėsčiųjų perėją įėjusią pėsčiąjai.
5	2019-10-24	10.34.00	455896	6198785	Susidūrimas su stovinčia transporto priemonė	0	1	Vairuotojas, vairuodamas automobilį prarado sąmonę ir nuvažiavęs nuo kelio atsitrenkė į stotelėje sustojusį autobusą.
6	2021-07-21	21.00.00	455865	6198790	Kiti eismo įvykiai	0	1	Vairuotoja, važiuodama paspirtuku, jo nesuvaldė ir nugriuvo nuo jo.
Iš viso:						0	6	

Saugaus eismo problemas ruože

Įrengta šviesoforu valdoma pėsčiųjų perėja gerina saugaus eismo situaciją juodoje dėmėje. Po priemonių įrengimo įvykė 2 eismo įvykiai nėra susiję su kelio infrastruktūros saugumo trūkumais.

Pasiūlymai


Stebėti avaringumo ir eismo saugos situacija ruože.

Eil. Nr.	Eismo saugumo priemonė	Igyvendinimo kaina, tūkst. € (be PVM, su rezervu)	N/S
-	-	-	-

Vaizdinė medžiaga



Nr. 5. Juodoji dėmė Tilžės g. ruože. Ruožo koordinatės (LKS): pradžia X – 456062; Y – 6198926; pabaiga X – 456135; Y – 6198985



Stebėjimo data: 2022-02-11, 10:40 val.

Informacija apie tiriamą vietą:

- Ruožas yra pietinėje miesto dalyje;
- Ruožas apstatytas komercinės paskirties ir gyvenamaisiais pastatais, automobilių stovėjimo aikštelėmis.

Informacija apie gatvės infrastruktūrą ir eismo organizavimą:

- Kelio dangos, ženklų ir ženklinimo būklė gera;
- Ruože eismas dvikryptis, organizuojamas po 2 eismo juostas abejomis kryptimis;
- Ruože yra 2 eismo pirmumo ženklais reguliuojamos sankryžos su Neringos g. ir Pagėgių g.;
- Pėstieji ir dviratininkai juda šaligatviais ir takais.

Informacija apie eismo dalyvių elgseną:

- Stebėjimo metu eismo pažeidimų nenustatyta.

Važiavimo greičiai

Leistinas greitis, km/val.	50
----------------------------	----

Eil. Nr.	Data	Laikas	Koordinatė X	Koordinatė Y	Eismo įvykio rūšis	Žuvo	Sužeista	Aplinkybės
1	2018-05-28	11:25:00	456064	6198926	Kiti eismo įvykiai	0	1	Autobusui pristabdžius keleivė neišlaikė pusiausvyros ir nukritusi susižalojo.
2	2019-04-23	11.00.00	456131	6198984	Susidūrimas	0	1	Vairuotoja, vairuodama automobilį, važiuodama šalutiniu keliu nedavė kelio pagrindiniu keliu važiavusiam automobiliui ir su juo susidūrė.
3	2021-08-04	09.25.00	456075	6198913	Susidūrimas	0	1	Vairuotojas, važiuodamas su elektriniu paspirtuku, dviračiu taku, atsitrenkė į stovintį automobilį, kuris buvo sustojęs praleisti kitų automobilių.
4	2021-08-07	12.45.00	456135	6198985	Susidūrimas su dviračiu	0	1	Sankryžoje automobilis susidūrė su paspirtuko vairuotoja, kuri krito važiuojamają kelio dalį dviračiu taku.
Iš viso:					0	4		

Saugaus eismo problemos ruože

Eismo įvykiai ruože neturi bendros tendencijos, yra atsitiktiniai.

Pasiūlymai

Stebėti avaringumo ir eismo saugos situacija ruože.

Eil. Nr.	Eismo saugumo priemonė	Igyvendinimo kaina, tūkst. € (be PVM, su rezervu)	N/S
-	-	-	-

Vaizdinė medžiaga



Nr. 6. Juodoji dėmė Tilžės g. ruože. Ruožo koordinatės (LKS): pradžia X – 456635; Y – 6199383; pabaiga X – 456845; Y – 6199558



Stebėjimo data: 2022-02-11, 12:00 val.

Informacija apie tiriamą vietą:

- Ruožas yra centrinėje miesto dalyje, greta Saulės Miesto;
- Ruožas apstatytas komercinės paskirties ir gyvenamaisiais pastatais.

Informacija apie gatvės infrastruktūrą ir eismo organizavimą:

- Kelio dangos, ženklų ir ženklinimo būklė patenkinama;
- Ruože eismas dvikryptis, organizuojamas po 2 eismo juostas abejomis kryptimis;
- Ruože yra 1 šviesoforu reguliuojama sankryža su Stoties g.;
- Pėstieji ir dviratininkai juda šaligatviais ir takais.

Informacija apie eismo dalyvių elgseną:

- Stebėjimo metu eismo pažeidimų nenustatyta.

Važiavimo greičiai

Leistinas greitis, km/val.	50
----------------------------	----

Eil. Nr.	Data	Laikas	Koordinatė X	Koordinatė Y	Eismo įvykio rūšis	Žuvo	Sužeista	Aplinkybės
1	2018-01-04	17:05:00	456773	6199505	Užvažiavimas ant pėsčiojo	0	1	Vairuotojas, sustojęs prie šviesoforo reguliuojamos pėsčiųjų perėjos, laukė kol užsidegs leidžiantis važiuoti (žalias) šviesoforo signalas. Sulaukus žalio šviesoforo signalui, pradėjus važioti pastebėjo priešais automobilį atsiradusį pėsčiąjį, stabdžius automobilį kliudė jį su priekine automobilio dalimi. Pirminiais duomenimis pėsciasis buvo neblaivus.
2	2018-05-31	17:25:00	456845	6199558	Užvažiavimas ant pėsčiojo	0	1	Pertrenkė pėsčiąjį.
3	2018-07-02	15:40:00	456800	6199532	Užvažiavimas ant pėsčiojo	0	1	Nepilnametė pėsčioji išbėgo į važiuojamąjį kelio dalį iš už stovinčio autobuso, degant draudžiamam šviesoforo signalui, neįsitikino, kad tai daryti yra saugu, todėl buvo partrenktą važiuojančios transporto priemonės.
4	2018-10-29	19:28:00	456796	6199537	Kiti eismo įvykiai	0	1	Autobuso vairuotojui stabdant nuvirtot autobuso keleivę ir susižalojo.
5	2019-03-18	11.49.00	456636	6199386	Susidūrimas	0	1	Susidūrė keturių transporto priemonės, vienas iš transporto priemonių vairuotojų susižalojo eismo įvykio metu.
6	2019-06-12	13.15.00	456780	6199552	Užvažiavimas ant pėsčiojo	0	1	Vairuotojas, vairuodamas automobilį, įvažiuodamas į šviesoforo reguliuojamą sankryžą, degant žaliam šviesoforo signalui, sukosi į kairę, kliudė ir sužalojo pėsčiąją, éjusią per pėsčiųjų perėją degant žaliam šviesoforo signalui.
7	2019-06-16	23.30.00	456780	6199552	Užvažiavimas ant pėsčiojo	0	1	Vairuodamas transporto priemonę užvažiavo ant nespėjusios ilipti į automobilį pėsciosios kairės kojos ir ja sužalojo.
8	2019-11-15	15.51.00	456790	6199535	Užvažiavimas ant pėsčiojo	0	1	Dviratininkas, važiuodamas šaligatviu nuo Dubijos g. link P. Cvirkos g., kliudė ir sužalojo šaligatviu éjusią pėsčiąją. Dviratininkas iš eismo įvykio vietos pasišalino.
9	2020-01-16	18.27.00	456630	6199395	Susidūrimas	0	2	Vairuotojas važiavo „Toyota“ automobiliu nuo PC „Saulės miesto“ link Šiaulių pietinio rajono, viaduku, antraja eismo juosta. Bevažiuojant pastebėjo, jog priešais jį važiavęs balto spalvos automobilis pradėjo staigiai stabdyti, laikydamasis saugaus atstumo spėjo sustabdyti automobilį, tačiau jam iš galo važiavęs „Mercedes-Benz“ vairuotojas automobilio sustabdyti nespėjo ir trenkėsi į minętą „Toyota“, o nuo stiprus smūgijus automobilis „Toyota“ trenkėsi į automobilį „Audi“.
10	2021-07-03	01.50.00	456824	6199514	Užvažiavimas ant kliūties	0	1	Vairuotojas važiavo tiesiuoju kelio ruožu, nesuvaldė motociklo ir trenkėsi į kelio bortą, apgadino suolelį ir trenkėsi į pastato sieną.
11	2021-07-05	13.30.00	456853	6199491	Kiti eismo įvykiai	0	1	Nežinoma elektrinio paspirtuko vairuotoja nežinomu elektriniu paspirtuku, važiuodama šaligatviu, kliudė éjusią pėsčiąją, ja sužalojo ir pasišalino iš įvykio vietos nepranešdama policijai.
12	2021-08-19	16.10.00	456630	6199395	Kiti eismo įvykiai	0	1	Autobuso vairuotojui leidžiantis nuo viaduko, autobuso viduje keleivio vietoje buvusi moteris siekdama turėklo susižeidė ranką.
13	2021-12-18	13.48.00	456660	6199420	Susidūrimas	0	1	Automobilio vairuotojas nepasirinko saugaus atstumo iki ta pačia kryptimi priekyje važiavusio ir prieš sankryžą sustojusio sukti į dešinę automobilio ir atsitrenkė į jo galinę dalį.
Iš viso:						0	14	

Saugaus eismo problemas ruože

- Ruože itin intensyvus pėsčiųjų ir automobilių eismas.
- Ruože jau yra įrengtos apsauginės tvorelės, skirtos pėsčiųjų eismui valdyti ir nukreipti link šviesoforu reguliuojamų pėsčiųjų perėjų.
- Ties Gumbinės g. ir Dubijos g. įsijungimais paliktos labai plačios eismo juostos įvažiuoti į pagrindinę Tilžės g. Vairuotojams palikta galimybė netvarkingai manevruoti, taip pat artėjantys prie sankritos pėstieji ir dviratininkai tampa sunkiau pastebimi.

Pasiūlymai


Alternatyva Nr. 1: Siurinti Gumbinės g. ir Dubijos g. įsijungimus į Tilžės g. iki 1 eismo juostos pločio, suformuojant naujas, platesnes, saugos saleles.

Eil. Nr.	Eismo saugumo priemonė	Igyvendinimo kaina, tūkst. € (be PVM, su rezervu)	N/S
1	Naujų saugos salelių suformavimas Gumbinės g. ir Dubijos g. nuovažose.	14	1,04

Vaizdinė medžiaga



Nr. 7. Juodoji dėmė Aukštostosios g. ruože. Ruožo koordinatės (LKS): pradžia X – 457822; Y – 6200825; pabaiga X – 457887; Y – 6200793



Stebėjimo data: 2022-02-10, 12:45 val.

Informacija apie tiriamą vietą:

- Ruožas yra Šiaurinėje miesto dalyje;
- Ruožo aplinkoje yra komercinės ir gyvenamosios paskirties pastatai, automobilių stovėjimo aikštelės.

Informacija apie gatvės infrastruktūrą ir eismo organizavimą:

- Kelio dangos ir ženklinimo būklė patenkinama, ženklų būklė gera;
- Ruože eismas dvikryptis, organizuojamas po 1 eismo juostą abejomis kryptimis;
- Ruože yra nuoavaža į komercines teritorijas, automobilių stovėjimo aikštelę prie prekybos centro;
- Ruože yra šviesoforu reguliuojama sankryža su Tilžės g.
- Pėstieji ir dviratininkai juda šaligatviais ir takais.

Informacija apie eismo dalyvių elgseną:

- Stebėjimo metu eismo pažeidimų nepastebėta.

Važiavimo greičiai

Leistinas greitis, km/val.	50
----------------------------	----

Eil. Nr.	Data	Laikas	Koordinatė X	Koordinatė Y	Eismo įvykio rūšis	Žuvvo	Sužeista	Aplinkybės
1	2018-04-25	17:10:00	457822	6200825	Kiti eismo įvykiai	0	1	Automobilio vairuotojas važiavo Aukštosios gatvė ir kliudė mažametį vaiką, kuris staiga išbėgo iš už sustojusio spūstyje kito automobilio, šioje vietoje pėsčiųjų perėjos nėra.
2	2018-10-03	12:30:00	457887	6200793	Kiti eismo įvykiai	0	1	Autobuso vairuotojui stabdant nuvirtuo autobuso keleivę.
3	2019-12-19	10.48.00	457848	6200823	Užvažiavimas ant pėsčiojo	0	1	Vairuotojas, išvažinėdamas iš aikštėlės, važiuodamas atbuline eiga, kliudė pėsčiąjį.
4	2020-07-08	07.50.00	457828	6200801	Susidūrimas	0	1	Vairuotojas, vairuodamas automobilį, važiuodamas pirmaja eismo juosta, rikiuodamas į antrają eismo juostą, neįsitikino, kad tai daryti saugu, ir susidūrė su antraja eismo juosta važiavusiu automobiliu.
5	2020-11-10	13.03.00	457881	6200799	Susidūrimas su dviračiu	0	1	Vairuotojas, vairuodamas automobilį, įvažiavo į reguliuojamą šviesoforą sankryžą, degant leidžiamam (žaliam) šviesoforo signalui, keisdamas važiavimo kryptį nespėjo sustabdyti savo vairuojamo automobilio ir kliudė dviratininką, važiavusį dviračiu per pėsčiųjų perėją. Dviratininkas, važiuodamas dviračiu per reguliuojamą pėsčiųjų perėją, neįsitikino, kad tai daryti saugu, nesumažino važiavimo greičio ir nenulipo nuo dviračio bei atsitrenkė į sunkiasvorį automobilį, kuris suko į dešinę. Eismo įvykio metu dviratininkui nustatytais 0,58 prom. girtumas.
6	2021-11-03	07.45.00	457884	6200789	Užvažiavimas ant pėsčiojo	0	1	Automobilio vairuotojas šviesoforu reguliuojamoje sankryžoje sukamas į dešinę pusę partrenkė per pėsčiųjų perėja ėjusių motorų.
Iš viso:						0	6	

Saugaus eismo problemas ruože

- Eismo įvykiai sankryžoje vyksta ir po sankryžos rekonstrukcijos.
- Abiejose pėsčiųjų perėjose per Tilžės g. nėra įrengtas perėjų kryptinis apšvietimas.
- Žalias pėsčiųjų šviesoforo signalas užsidega 1 s anksčiau nei transporto priemonėms skirtas šviesoforo signalas. Toks pėsčiųjų signalo paankstinimas gali būti nepakankamas intensyvioje sankryžoje.

Pasiūlymai

Alternatyva Nr. 1: įrengti kryptinį apšvietimą pėsčiųjų perėjose per Tilžės g.


Alternatyva Nr. 2: įrengti kryptinį apšvietimą pėsčiųjų perėjose per Tilžės g.; pėsčiųjų žalią signalą įjungti 2 s anksčiau nei transporto priemonių žalią signalą visose perėjose (dabar įjungia 1 s anksčiau).

Eil. Nr.	Eismo saugumo priemonė	Įgyvendinimo kaina, tūkst. € (be PVM, su rezervu)	N/S
1	Kryptinio apšvietimo įrengimas dviejose pėsčiųjų perėjose Tilžės g.	20	0,96
2	Kryptinio apšvietimo įrengimas dviejose pėsčiųjų perėjose Tilžės g. Šviesoforų ciklo korekcija, paankstinant pėsčiųjų signalo įjungimą iki 2 s.	22,5	1,07

Vaizdinė medžiaga



Nr. 8. Juodoji dėmė Tilžės g. ruože. Ruožo koordinatės (LKS): pradžia X – 458202; Y – 6201382; pabaiga X – 458317; Y – 6201586



Stebėjimo data: 2022-02-10, 13:00 val.

Informacija apie tiriamą vietą:

- Ruožas yra šiaurės rytinėje miesto dalyje;
- Ruožas apstatytas komercinės paskirties pastatais, automobilių stovėjimo aikštelėmis.

Informacija apie gatvės infrastruktūrą ir eismo organizavimą:

- Kelio dangos, ženklų ir ženklinimo būklė gera;
- Ruože eismas dvikryptis, organizuojamas po 1 eismo juostą abejomis kryptimis;
- Ruože yra nuovažos į komercinės paskirties pastatų automobilių stovėjimo aikšteles;
- Pėstieji ir dviratininkai juda takais.

Informacija apie eismo dalyvių elgseną:

- Stebėjimo metu eismo pažeidimų nepastebėta.

Važiavimo greičiai

Leistinas greitis, km/val.	70
----------------------------	----

Eil. Nr.	Data	Laikas	Koordinatė X	Koordinatė Y	Eismo įvykio rūšis	Žuvvo	Sužeista	Aplinkybės
1	2018-03-14	16:38:00	458202	6201382	Susidūrimas	0	1	Vairuotojas, vairuodamas automobilį, išvažiuodamas iš kelią iš šalia jo esančios teritorijos, nedavė kelio juo važiavusiam policijos automobiliui su i Jungtais mėlynos ir raudonos spalvos švyturėliais bei garso signalais, ir su juo susidūrė.
2	2018-08-28	13:03:00	458285	6201532	Susidūrimas su motociklu	0	1	Automobilio vairuotojas, išvažiuodamas iš kelią iš šalia kelio esančios teritorijos (automobilių stovėjimo aikštélės) kliudė pagrindiniu keliu važiavusį motociklą, kuris po susidūrimo nuvažiavo nuo kelio ir apvirto.
3	2018-10-26	12:15:00	458317	6201586	Susidūrimas	0	1	Vairuotojas, vairuodamas automobilį, nepasirinko saugaus važiavimo greičio ir atstumo iki priekyje važiavusio ir stabdžiusio automobilio ir su juo susidūrė. Po smūgio kliudė gretimai važiavusį automobilį, kuris po smūgio atsitenkė į pakelės medį.
4	2019-01-18	00:24:00	458306	6201567	Kiti eismo įvykiai	0	1	Vairuotojas, vairuodamas automobilį, esant slidžiai kelio dangai, neįvertino meteorologinių kelio sąlygų, nepasirinkęs saugaus važiavimo greičio, nesuvaldė automobilio, nuvažiavo nuo kelio ir atsitenkė į gatvės apšvietimo stulpą.
5	2019-11-03	12:20:00	458292	6201542	Susidūrimas	0	1	Vairuotoja, vairuodama automobilį, nesilaikė saugaus važiavimo greičio ir atstumo iki priekyje važiavusio ir stabdžiusio automobilio ir į jį atsitenkė.
Iš viso:					0	5		

Saugaus eismo problemas ruože

Ruože jau įrengtas horizontalusis kelio ženklinimas, suformuojant skiriamąją juostą ir susiaurinant važiuojamoji dalį iki 1 eismo juostos pločio abejomis kryptimis. Po priemonės įrengimo išskaitinių eismo įvykių fiksuota nebuvo, tačiau vairuotojams likusi galimybė fiziškai užvažiuoti ant kelio ženklinimo, pavojingai manevruoti ir lenkti.

Pasiūlymai


Alternatyva Nr. 1: Horizontaliuoju kelio ženklinimu sudarytą skiriamąją juostą apstatyti oranžiniais signaliniais stulpeliais.

Eil. Nr.	Eismo saugumo priemonė	Įgyvendinimo kaina, tūkst. € (be PVM, su rezervu)	N/S
1	Signalinių stulpelių įrengimas skiriamajoje juostoje.	3	3,56

Vaizdinė medžiaga



Nr. 9. Juodoji dėmė Pramonės g. ruože. Ruožo koordinatės (LKS): pradžia X – 456969; Y – 6197724; pabaiga X – 457010; Y – 6197697



Stebėjimo data: 2022-02-10, 10:30 val.

Informacija apie tiriamą vietą:

- Ruožas yra pietrytinėje miesto dalyje;
- Ruožas apstatytas komercinės paskirties pastatais, automobilių stovėjimo aikštelėmis.

Informacija apie gatvės infrastruktūrą ir eismo organizavimą:

- Kelio dangos, ženklų ir ženklinimo būklė gera;
- Ruože eismas dvikryptis, organizuojamas po 2 eismo juostas abejomis kryptimis;
- Ruože yra nuovažos į komercinės paskirties pastatų automobilių stovėjimo aikšteles;
- Pėstieji ir dviratininkai juda šaligatviais, takais.

Informacija apie eismo dalyvių elgseną:

- Vairuotojai, norėdami atlikti kairijį posūkį į nuovažą, sustoja antroje eismo juosteje, taip stabdydami eismą didelio intensyvumo gatvėje.

Važiavimo greičiai

Leistinas greitis, km/val	50
---------------------------	----

Eil. Nr.	Data	Laikas	Koordinatė X	Koordinatė Y	Eismo įvykio rūšis	Žuvo	Sužeista	Aplinkybės
1	2018-03-22	10:33:00	456977	6197722	Susidūrimas	0	1	Automobilio vairuotoja važiavo Pramonės gatvė link Metalistų gatvės ir sukosi į kairę, į autoserviso teritoriją, ir susidūrė su priešpriešais atvažiuojančiu automobiliu.
2	2018-07-17	17:31:00	456969	6197724	Susidūrimas su mopedu	0	1	Automobilio vairuotojas, sukdamas į kairę susidūrė su tiesiai atvažiuojančiu mopedu.
3	2018-11-26	17:30:00	457010	6197697	Susidūrimas	0	1	Susidūrė 3 automobiliai.
4	2021-06-30	09.06.00	456991	6197780	Susidūrimas	0	1	Automobilio vairuotoja sukdama į kairę, susidūrė su priešinga kryptimi tiesiai važiavusiui automobiliu.
Iš viso:						0	4	

Saugaus eismo problemas ruože

- Vairuotojai, norėdami atlikti kairijį posūkį į nuovažą, sustoja antroje eismo juosteje, taip stabdydami eismą didelio intensyvumo gatvėje.
- Trys iš keturių eismo įvykių nagrinėjamame ruože nutiko atliekant kairijį posūkį iš pagrindinės Pramonės g. į nuovažas.
- Vairuotojai yra linkę atlikti skubotus manevrus, neįsitikinę kad tai daryti saugu, taip pat neįvertina priešpriešais atvažiuojančių transporto priemonių greičio.

Pasiūlymai


Alternatyva Nr. 1: Riboti kairiuosius posūkius iš pagrindinės Pramonės g. į juodosios dėmės ruože esančias teritorijas (2 nuovažos).

Eil. Nr.	Eismo saugumo priemonė	Igyvendinimo kaina, tūkst. € (be PVM, su rezervu)	N/S
1	Kairiujų posūkių ribojimas Pramonės gatvėje į teritorijas: horizontaliojo kelio ženklinimo Nr. 1.10 įrengimas ties dvejomis nuovažomis.	1	12,81

Vaizdinė medžiaga



Nr. 10. Juodoji dėmė Pramonės g. ruože. Ruožo koordinatės (LKS): pradžia X – 457287; Y – 6197495; pabaiga X – 457355; Y – 6197445



Stebėjimo data: 2022-02-10, 10:20 val.

Informacija apie tiriamą vietą:

- Ruožas yra pietrytinėje miesto dalyje;
- Ruožas apstatytas komercinės paskirties pastatais, automobilių stovėjimo aikštelėmis.

Informacija apie gatvės infrastruktūrą ir eismo organizavimą:

- Kelio dangos, ženklų ir ženklinimo būklė gera;
- Ruože eismas dvikryptis, organizuojamas po 2 eismo juostas abejomis kryptimis;
- Ruože yra nuovažos į komercinės paskirties pastatų automobilių stovėjimo aikštėles;
- Ruože yra šviesoforu reguliuojama keturšalė sankryža su Metalistų g.;
- Pėstieji ir dviratininkai juda šaligatviais, takais.

Informacija apie eismo dalyvių elgseną:

- Vairuotojai, matydami mirksintį žalią signalą, kartais viršija leistiną greitį ir sankryžą pravažiuoja degant geltonam signalui.

Važiavimo greičiai

Leistinas greitis, km/val.	50
----------------------------	----

Eil. Nr.	Data	Laikas	Koordinatė X	Koordinatė Y	Eismo įvykio rūšis	Žuvo	Sužeista	Aplinkybės
1	2018-07-18	11:30:00	457287	6197495	Susidūrimas	0	1	Vairuotojas, vairuodamas automobilį, išvažiuodamas iš teritorijos į gatvę, sukdamas į kairę, nepraleido pagrindiniu keliu važiavusio automobilio ir su juo susidūrė.
2	2018-12-17	08:30:00	457350	6197443	Susidūrimas	0	1	Vairuotojas, vairuodamas automobilį, ties Pramonės-Metalistų gatvių sankryžą, važiuodamas antra eismo juosta, užsidegus žaliam šviesoforo signalui įvažiavo į sankryžą ir praleido iš priekio atvažiuojančias transporto priemones. Degant geltonam šviesoforo signalui, išitikinės, jog iš priekio atvažiuojančių transporto priemonių nėra, pradėjo manevrą (sukosi kairėn), kai iš priekio dideliu greičiu, antra eismo juosta atvažiavo automobilis per mirksintį žalią signalą, dėl ko įvyko susidūrimas.
3	2019-04-11	22.52.00	457355	6197445	Susidūrimas su stovinčia transporto priemonė	0	1	Vairuotojas, važiuodamas automobiliu, šalutiniu keliu Pramonės-Metalistų gatvių sankryžoje, kliudė važiuojančią kitą automobilį. Pirmojo automobilio vairuotojas po susidūrimo nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į tvorą bei pasišalino iš eismo įvykio vienos.
4	2020-08-18	12.41.00	461931	6187998	Susidūrimas	0	1	Vairuotoja, vairuodama automobilį, reguliuojamoje šviesoforo sankryžoje, degant žaliam šviesoforo signalui, suko į kairę, į Metalistų gatvę, nedavė kelio priešpriešais tiesiai Pramonės gatvę važiuojančiam maršrutiniams autobusui ir su juo susidūrė.
Iš viso:				0	4			

Saugaus eismo problemas ruože

- Esama šviesoforinė sankryža valdoma 2 fazėmis, kairieji posūkiai neapsaugoti.
- Vairuojant linkę viršytį leistiną važiavimo greitį, tam kad spėtų pravažiuoti sankryžą, įvažiuoja į ją mirksint žaliam signalui ar degant geltonam signalui.

Pasiūlymai


Alternatyva Nr. 1: Šviesoforinio valdymo korekcijos: panaikinti žalio signalo mirksėjimą; pagrindinėje gatvėje šviesoforo fazes padaryti atskiras, su apsaugotais kairiaisiais posūkiais.

Eil. Nr.	Eismo saugumo priemonė	Igyvendinimo kaina, tūkst. € (be PVM, su rezervu)	N/S
1	Šviesoforo darbo ciklo korekcija. Atskirų šviesoforo fazų įrengimas pagrindinėje Pramonės g. su apsaugotais kairiaisiais posūkiais.	15	1,14

Vaizdinė medžiaga



Nr. 11. Juodoji dėmė Pramonės g. ruože. Ruožo koordinatės (LKS): pradžia X – 457763; Y – 6197145; pabaiga X – 457851; Y – 6197083



Stebėjimo data: 2022-02-10, 09:45 val.

Informacija apie tiriamą vietą:	Važiavimo greičiai		
<ul style="list-style-type: none"> – Ruožas yra pietrytinėje miesto dalyje; – Ruožas apstatytas komercinės paskirties pastatais, automobilių stovėjimo aikštelėmis. 	<table border="1"> <tr> <td>Leistinas greitis, km/val.</td><td>50</td></tr> </table>	Leistinas greitis, km/val.	50
Leistinas greitis, km/val.	50		
Informacija apie gatvės infrastruktūrą ir eismo organizavimą:			
<ul style="list-style-type: none"> – Kelio dangos, ženklų ir ženklinimo būklė gera; – Ruože eismas dvikryptis, organizuojamas po 2 eismo juostas abejomis kryptimis; – Ruože yra nuovažos į komercinės paskirties pastatų automobilių stovėjimo aikštėles; – Ruože yra nereguliuojama pėsčiųjų perėja; – Pėstieji ir dviratininkai juda šaligatviais, takais. 			
Informacija apie eismo dalyvių elgseną:			
<ul style="list-style-type: none"> – Transporto priemonės, sustojusios arti pėsčiųjų perėjos ar jos zonoje, blogina pėsčiųjų matomumą kitiems vairuotojams. 			

Eil. Nr.	Data	Laikas	Koordinatė X	Koordinatė Y	Eismo įvykio rūšis	Žuvvo	Sužeista	Aplinkybės
1	2019-03-01	14.20.00	457849	6197085	Užvažiavimas ant pėsčiojo	0	1	Automobilio vairuotojas važiavo Pramonės g., antra eismo juosta, ir kliudė jam iš kairės pusės éjusią moterį per nereguliuojamą pėsčiųjų perėją.
2	2019-04-30	14.26.00	457851	6197083	Užvažiavimas ant pėsčiojo	0	1	Vairuotojas, važiuodamas antra eismo juosta, prie perejėjos pastebėjo pirmoje kelio juoste, prieš pėsčiųjų perėją, sustojusį sunkvežimį, kuris praleido per pėsčiųjų perėją éjusią moterį (vairuotojui iš dešinės pusės). Likus 2 m. iki pėsčiųjų perėjos, pamates pėsčiaja pradėjo stabdyti, tačiau susidūrimo išvengti nepavyko.
3	2020-01-28	11.49.00	457799	6197167	Susidūrimas	0	1	Vairuodama transporto priemonę sukosi į kairę ir nepraleido tiesiai atvažiuojančio kito automobilio, ko pasekoje susidūrė. Nuo susidūrimo pirmasis automobilis kliudė ir apgadino dar du stovinčius kitus automobilius.
4	2020-08-29	10.59.00	457790	6197219	Susidūrimas	0	1	Vairuotojas, vairavo transporto priemonę neturėdamas teisės vairuoti, išvažiavo iš šalutinio kelio ir susidūrė su pagrindiniu keliu važiavusia transporto priemonę.
5	2021-10-29	14.11.00	457824	6197152	Užvažiavimas ant pėsčiojo	0	1	Vairuotojas, vairuodamas transporto priemonę nepraleido per nereguliuojamą pėsčiųjų perėją éjusio pėsčiojo .
Iš viso:					0	5		

Saugaus eismo problemas ruože

Pėsčiųjų perėjoje tarp dviejų viešojo transporto stotelii jau yra įrengtos eismo saugumą gerinančios priemonės: kryptinis apšvietimas, saugumo salelė, pėsčiųjų perėjos ženklai ryškiaspalviame fone. Tačiau dėl tebevykstančių eismo įvykių pėsčiųjų perėjoje reikalingos papildomos eismo saugos priemonės.

Pasiūlymai

Alternatyva Nr. 1: prieš pėsčiųjų perėją įrengti pašiurkštintą antipraslydiminę dangą ir dalinius trapecinės formos kalnelius;

Alternatyva Nr. 2: pėsčiųjų perėją rekonstruoti į šviesoforinę.

Eil. Nr.	Eismo saugumo priemonė	Igyvendinimo kaina, tūkst. € (be PVM, su rezervu)	N/S
1	Antislydiminės dangos prieš pėsčiųjų perėją įrengimas. Dalinių greičio valdymo kalnelių įrengimas.	22	0,61
2	Šviesoforinio valdymo pėsčiųjų perėjoje įrengimas.	50	1,33

Vaizdinė medžiaga



3 PRIEDAS.
Eismo saugos priemonių įgyvendinimo prioritetų sąrašas

Eismo saugos priemonių įgyvendinimo prioritetų sąrašas

Prioritetinės Eil. Nr.	JD Numeris	Gatvė 1	Gatvė 2	2018-2021 m.			Alternatyvos Nr.	Įgyvendinimo kaina, €	Priemonės poveikio koef.	Naudos/Sąnaudų santykis
				EĮ skaičius	Žuvusiųjų skaičius	Sužeistujų skaičius				
1	Ruožas Nr. 9	Pramonės g.		4	0	4	1	1000	0,85	12,81
2	Ruožas Nr. 8	Tilžės g.		5	0	5	1	3000	0,92	3,56
3	Sankryža Nr. 6	Vytauto g.	Rūdės g.	4	0	4	1	500	0,98	3,42
4	Sankryža Nr. 1	Gardino g.	Aido g.	6	1	5	2	85000	0,50	2,26
5	Ruožas Nr. 2	V. Kudirkos g.		4	0	4	1	2000	0,95	2,13
6	Sankryža Nr. 2	Tilžės g.	K. Donelaičio g.	6	0	7	1	21500	0,85	1,56
7	Ruožas Nr. 11	Pramonės g.		4	0	4	2	50000	0,50	1,33
8	Sankryža Nr. 1	Gardino g.	Aido g.	6	1	5	1	15000	0,95	1,28
9	Ruožas Nr. 10	Pramonės g.		4	0	4	1	15000	0,80	1,14
10	Sankryža Nr. 5	S. Daukanto g.	Vytauto g.	5	0	7	1	25000	0,85	1,12
11	Sankryža Nr. 3	Tilžės g.	Ragainės g.	5	0	5	1	18000	0,85	1,11
12	Ruožas Nr. 7	Aukštoji g.		6	0	6	2	22500	0,88	1,07
13	Ruožas Nr. 6	Tilžės g.		13	0	14	1	14000	0,99	1,04
14	Sankryža Nr. 5	S. Daukanto g.	Vytauto g.	5	0	7	2	45000	0,75	1,04
15	Ruožas Nr. 7	Aukštoji g.		6	0	6	1	20000	0,90	0,96
16	Sankryža Nr. 7	Žemaitės g.	Vaidoto g.	4	0	4	1	23000	0,75	0,93
17	Ruožas Nr. 3	Tilžės g.		4	0	4	1	5000	0,95	0,85
18	Ruožas Nr. 2	V. Kudirkos g.		4	0	4	2	25000	0,80	0,68
19	Ruožas Nr. 11	Pramonės g.		5	0	5	1	22000	0,90	0,61
20	Ruožas Nr. 1	Lyros g.		4	0	4	1	15000	0,90	0,57
21	Ruožas Nr. 4*	Tilžės g.		6	0	6	1	-	-	-
22	Ruožas Nr. 5*	Tilžės g.		4	0	4	1	-	-	-
23	Sankryža Nr. 4*	Tilžės g.	Vytauto g.	6	0	6	1	-	-	-

* Siūloma stebeti eismo situaciją