

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus

Paveldosaugos poskyris  
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS  
PATIKRINIMO AKTAS**

2011-03-29 Nr.4

(data)

Šiauliai

(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas - Zoknių aviacijos bazės angaras.
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas - 30648 (buvęs kodas S1054).
3. Adresas – Aerouosto g. 11A, Šiauliai.
4. Valdytojas - Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų aviacijos bazė, Aerouosto g. 11A, LT-77103, Šiauliai, tel. 8-41-592104.  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu – paskelbtas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris – 2004-03-10.

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS  
DUOMENYS**

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas – statinio tūrinė erdvinė kompozicija, tūris, stogo forma, stogo konstrukcija (monolitinio gelžbetonio santvaros su skresinėmis sijomis ir kevalu), stogo dangos konstrukcijos ir medžiagos tipas, stogo metalinė tvorelė – nepakitę, būklė – gera.  
Angaro planas, kapitalinės sienos – nepakitę, būklė – gera, (vėlyva neautentiška nefunkcionali silikatinių plytų mūro siena vartų kairėje pusėje – nugraiuta, pakeičiant lengvos konstrukcijos, skaidrių plastiko lakštų horizontaliai darinėjamaisiai vartais). Autentiški langai, rėmų skaidymas ju medžiagiškumas – nepakitę, būklė – bloga (kai kur trūksta langų stiklų, langų rėmai supuvę).  
Fasadų architektūrinis sprendimas, fasadų kompozicija, vartų autentiškos angos ir autentiška vartų sekcija (išsaugota vartų keitimo metu) – nepakitę, būklė – gera.  
Konstrukcijos: pamatai, pastato konstrukcija – monolitinio gelžbetonio sienos su fachverko kolonomis ir sijomis, ju medžiagiškumas – nepakitę, būklė – gera.
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas - 1935 m. pastatytas, vieno aukšto, stačiakampio plano, monolitinio gelžbetonio sienų su fachverko kolonomis ir sijomis, lenkto stogo dengto rulonine danga pastatas. Šiaurės rytų fasade įrengti dveji vartai su angomis. Autentiški vartai buvo puslankiai pakabinami, rankiniu būdu varstomi. Vartų išlikusi tik viena sekcija. Varstymo mechanizmo – neišliko, vartai pakeisti 2006 m., 2002 m. pakeista stogo danga. Pagal UAB „Projektavimo centras“ statinių Aerouosto g. 11A, Šiauliuose nugriovimo

projektą numatoma nugriauti neautentiškus priestatus šiaurės vakariniame bei pietvakarių fasaduose. Bendra pastato būklė – gera.

9. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data – 2011 kovo 29 d.  
(metai, mėnuo, diena)

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos  
Architektūros ir urbanistikos skyriaus  
Paveldosaugos poskyrio vyr. specialistė  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Laura Palaimienė  
(vardas ir pavardė)