

MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ

Savivaldybė	Maudyklos pavadinimas	Bandinio ėmimo data	Mikrobiologiniai parametrai		Skaidrumas (m)	Chlorofilas a (µg/l)	Melsvabakterės (ląstelės/ml)	Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma neturi būti
			Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)	Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Šiaulių miestas	Rėkyvos maudykla	2026-05-25	1	11				Nepastebėta
Šiaulių miestas	Prūdelio tvenkinys	2026-05-25	1	2				Nepastebėta
Šiaulių miestas	Talkšos ežeras	2026-05-25	1	8,6				Nepastebėta

Smėlio tyrimai iš maudyklų paplūdimių geri, kirminų kiaušinėlių ir lervų neaptikta.

