

MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ

Savivaldybė	Maudyklos pavadinimas	Bandinio ėmimo data	Mikrobiologiniai parametrai		Skaidrumas (m)	Clorofilas a (µg/l)	Melsvabakterės (ląstelės/ml)	Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma
			Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)	Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)				
			100	1 000				neturi būti
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Šiaulių miestas	Rėkyvos maudykla	2026-07-20	2,3 x 10 ¹	2,4 x 10 ¹				Nepastebėta
Šiaulių miestas	Prūdėlio tvenkinys	2026-07-20	6	3,8 x 10 ¹				Nepastebėta
Šiaulių miestas	Talkšos ežeras	2026-07-20	1,6 x 10 ¹	8,2 x 10 ¹				Nepastebėta

Smėlio tyrimai iš maudyklų paplūdimių geri, kirminų kiaušinėlių ir lervų neaptikta.