PATVIRTINTA
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktoriaus
2022 m. gegužės 31 d. Nr. V-

MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ

Savivaldybė	Maudyklos pavadinimas	Bandinio ėmimo data	Mikrobiologiniai parametrai		Biocheminiai, fizikiniai parametrai			
			Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)	Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)	Skaidrumas (m)	Clorofilas a (µg/l)	Melsvabakterės (ląstelės/ml)	Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma
Norma			100	1 000				neturi būti
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Šiaulių miestas	**Rėkyvos maudykla**	**2024-08-13**	**76**	**11**	**0,75**			**Nepastebėta**
Šiaulių miestas	**Prūdelio tvenkinys**	**2024-08-13**	**12**	**62**	**1,2**			**Nepastebėta**

Maudyklų paplūdimių smėlyje kirminų kiaušinėlių ir jų lervų neaptikta.