

PATVIRTINTA

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktoriaus

2022 m. gegužės 31 d. Nr. V-

MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ

Savivaldybė	Maudyklos pavadinimas	Bandinio ėmimo data	Mikrobiologiniai parametrai		Skaidrumas (m)	Chlorofilas a (µg/l)	Melsvabakterės (ląstelės/ml)	Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma
			Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)	Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)				
			100	1 000				neturi būti
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Šiaulių miestas	Rėkyvos maudykla	2025-06-09	4	1,2x10 ¹				Nepastebėta
Šiaulių miestas	Prūdelio tvenkinys	2025-06-09	3,4x10 ¹	3,9x10 ¹				Nepastebėta

Smėlio tyrimai iš maudyklų paplūdimių geri, kirminų kiaušinėlių ir lervų neaptikta.

