

Pėsčiųjų tako Salduvės link apšvietimas
Judumo skatinimas
Saugumo užtikrinimas






Šiauliečiai Salduvės parke vasarą

*viešos nuotraukos iš soc tinklų





Šiauliečiai Salduvės parke žiemą


*viešos nuotraukos iš soc tinklų






Salduvės parkas populiarius visus metus



A photograph of a snowy street scene, likely taken from inside a car. The road is covered in a thick layer of snow, and several cars are visible in the distance. Pedestrians are walking on the sidewalks. The sky is overcast and grey. A semi-transparent dark grey box is overlaid on the upper half of the image, containing white text.

Renginių ir gero sniego metu susidaro kamščiai Skatinti visuomeninį ir alternatyvų transportą

*viešos nuotraukos iš soc tinklų



Kelias nuo visuomeninio transporto stotelės

17 min
1.4 km

13 min
1.1 km

Google



Dabartinė situacija dieną





Dabartinė situacija naktį

Kartais tokia ☐?

Dabartinė situacija ir problema

- Pėsčiųjų takas apžėlęs krūmais
- Takas neapšviestas
- Nesaugus „tiltas“ per kanalą. Ypač tamsiu paros metu





Vizija

*Siauliai.lt nuotrauka

Techninė informacija

Ilgis apie 700m (googlemaps informacija)
Numatomas šviestuvų kiekis 28
2 sankryžos
Nesaugus „tiltas“ per kanalą



Reikalingi darbai

- Medžių genėjimas
- Apšvietimo projektavimas ir įrengimas
- Saugumo užtikrinimas (ženklai ir atitvarai)



<https://rinkosaikste.lt/uupje-statomi-kelio-atitvarai/>



<https://www.siauliai.lt/news/view/siauliu-gatviu-apsvietimo-2021-uju-metu-issukiai-ir-rezultatai>



Tebunie šviesa ☐