

Informācija apie patēriņus svecīkatos Iabīnētus

Eiļ.Nr.	Istāiga	Grīndys		Sienos		Lubos		viso Lt	Pastabos
		plots m ²	sumā Lt	plots m ²	sumā Lt	plots m ²	sumā Lt		
1	L/D Ģiuostis			41,75	1751,41			1751,41	Nerēķalīngas remontas 1 (perdažvī sienas)
2	L/D Kregžāntē	15	1602,3	42	1761,9	15	794,25	4158,45	Remontas reikālīngas 2 (līnoleumās suplyšes, polisterio lubos, sienos vīetomis su plastīkēnētis lēnlelāmīs)
3	L/D Kīevēlīs								Remontas nerēķalīngas
4	L/D Žībūtē	9,2	982,74	27,5	1153,63	9,2	487,14	2623,51	Remontas reikālīngas 3 (sprēsī klausīnā dēl kabīnēto īškēlīno, nes pērinamās pas tīkto dālīs vedējā; Sīūlīnās kēlī ī pāvādīnōtājōs kabīnēlā, bet nēnā krīnklās)
5	L/D Saldūvē	15	1602,3	30	1258,5	0	0	2860,8	Reikālīngas remontas 2 (grīndys nēlyģōs, sienos, dīdēlīs stīklīnīs langās)
6	L/D Žīnīnīlōkās								Remontas nerēķalīngas (kēlīnīnē dangā)
7	L/D Žīlīvītīs	20,66	2206,9	59,78	2507,77	20,66	1093,94		Remontas reikālīngas 2 (šīno metu dīrba su tīkto dālīs vedējā, dūsprēsā remontuotī mažēsī kabīnēlā su krīnklē)
8	L/D Kāļvērstīkās	20	2136,4	64	2684,8	20	1059	5880,2	Remontas būhīnās 3 (sienos, lubos, grīndys) VS spēcīālīstē kartu su tīkto dālīs vedējā, bet īskrīs
9	Logpēdīnīs daržēlīs	18,6	1986,85	45,55	1910,82	18,6	984,87	4882,54	Remontas reikālīngas 3 (sienos, lubos, grīndys, dīdēlīs stīklīnīs langās) VS spēcīālīstē dīrba kartu su tīkto dālīs vedējā, bet pērkēlīs.
10	L/D Pupū pēdās								Remontas nerēķalīngas
11	Pētro Avīzōnīo rēģos centrs	17	1815,94	0	0	17	900,15	2716,09	Remontas reikālīngas 1 (līnoleumās nēvīentīsās, lubos nēvīentīngos, senos durys)
12	L/D Bērzēlīs	9	961,38	41	1719,95	9	476,55		Remontas reikālīngas 2 (sienos ryškīnī mēlīnys, lubos polīsterolās, līnoleumās nēvīentīsās, senos durys)
13	L/D Colīkē								Remontas nerēķalīngas (sprēsī klausīnā dēl kabīnēto īkūrīno, šīno metu pālēkī 3 kabīnēlā remontā kānā). Nēapsīsprēndē.
14	L/D Trys nylīstīkālī								Remontas nēbūtīnās (VS spēcīālīstīs dīrba kartu su vyr. vīrējā, kurīlā būtlī galīlīybē pērkēlī dīrbtī pas tīkto dālīs vedējā)

15	L/D Ažroniulans																	Remontas nereikalingas (labai mažas kabinetas, reikia keisti l. keta)
16	L/D Vovernė	12	1281,84	40	1678	12	635,4	3595,24	Remontas reikalingas 2 (sienos, lubos, grindys, nėra kriaulės, bet vamzdziai atvesti) VS specialistė kartu su ūkio dalies vedėja, bet iškelis dirba kartu su sandėlininke, kurią iškelis									
17	L/D Eglutė								Remontas nereikalingas (šiuo metu VS spec. dirba kartu su sandėlininke, kurią iškelis)									
18	L/D Dainelė	17,53	1872,55	48,43	2031,64	17,53	928,21	4832,4	Remontas reikalingas 3 (sienos, lubos, grindys) VS specialistė dirba kartu su vyr. virėja									
19	L/D Žiogelis								Remontas nereikalingas (labai mažas kabinetas, nėra kūr. padėti kūrėtės kabinete, dabar koridoriaus gale, nėra kriaulės) Atkiverzas kabinetas stikline pertvara									
20	L/D Pasalia	0	0	32	1342,4	10	529,5	1871,9	Remontas reikalingas 2 (sienos, lubos)									
21	L/D Aulėsinis raktelis								Remontas nereikalingas									
22	L/D Saulutė	12	1281,84	40	1678	12	635,4	3595,24	Remontas reikalingas 1 (dirba kartu su rėdėtines vedėja)									
23	L/D Pušėlė								Remontas nereikalingas									
24	Sutrikusios lėnaušos vaikų ugd.centras	10	1292,52	24	1218,23	10	640,69	3151,44	Remontas nereikalingas (sienos, kabinete nėra kriaulės)									
25	Spec. ugdymo centras	44	4700,08	120	5034	44	2329,8		Remontas reikalingas 2 (sienos, lubos), Šalia 3 kabinetai, kur atliekamos iv. procedūros									
26	"Santarvės" vidurinė	16	1709,12	41	1719,95	16	847,2	4276,27	Remontas būtinas 3 (sienos, lubos, grindys, avarinės baklės kanalizacijos vamzdis)									
27	Centro pradinė	14,8	1580,94	46,2	1938,09	14,8	783,66	4302,69	Remontas reikalingas 2 (sienos, lubos, grindys)									
28	"Juventos" progimnazija	0	0	0	0	0	0	0	Reikalingas remontas 1 (perdažyti sienas)									
29	Zolkaivi progimnazija	12	1281,8	42	1761,9	12	635,4	3679,1	Remontas reikalingas 2 (vietoje sienų dažai atsilupę, linoleumas nevyntęs, trūksta apvadų kabinete didelė ventiliacinė sistema)									
30	S. Salikausičio gimnazija								Remontas nereikalingas									
31	Didždvario gimnazija	32,51	3472,71	51,5	2160,42	32,51	1721,4		Remontas reikalingas 3 (sienos, lubos, grindys, remontuoti 1 iš 2 kabinetų)									
32	Tėvo Benedikto Andriūškos pradinė	12,5	1335,25	42	2223,9	12,5	524,37	4083,52	Remontas nereikalingas dėl pastato prūklansomybės									

33	Jovatro progimnazija	20	2136,4	75	3146,25	20	1059	0	Remontas reikalingas 1 (keisti linoleumą, pateikti 2 kabinėlių remonto kainos)
34	V.Kudirkos progimnazija	23	2456,86	85	3565,75	23	1217,85	7240,46	Remontas būtinas 3 (raudamos sienos, grindys; nusidėvėjęs karkasas, lubos suaklusios)
35	Salduvės progimnazija	15	1602,3	57	2391,15	15	794,25	4787,7	Remontas reikalingas 2 (lubos apibėgusios, sienos šiek tiek įskilusios, linoleumas geras, tik nėra apvadų)
36	Vijolių vidurinė	15	1602,3	42	1761,9	15	794,25	4158,45	Remontas būtinas 3 (sienos, lubos su varveikių imitacija)
37	Šiančių universiteto gimnazija	10	1068,2	28	1174,6	0	0	2242,8	Remontas reikalingas 3 (sienos, lubos, grindys), bet nėra krantklės ir nėra galimybių įrengti, todėl nerefinonuoti
38	Dainų progimnazija	0	0	0	0	0	0	0	Remontas nereikalingas 1 (sienos)
39	„Rasos“ progimnazija	21	2243,22	60	2517	21	1111,95	5872,17	Remontas reikalingas 3 (sienos, lubos, grindys, nėra karšto vandens, senos lempos)
40	Ragaišės progimnazija	15,44	1649,3	54,14	2271,17	15,44	817,55	4738,02	Remontas būtinas 3 (Sienos, lubos)
41	Juliaus Jaonoio gimnazija	0	0	46	1929,7	15,5	820,72	2750,42	Reikalingas remontas 2 (lubos, sienos, vietomis apibėgę)
42	Logopedinė mokykla (fiziologinio ugdymo skyrius)	27	2884,14	83	3481,85	27	1429,65	7795,64	Nereikalingas remontas 2 (sienas pertažyti, lubos putplastis, senos dujos)
43	„Romuvos“ progimnazija	13	1388,66	45	1887,75	13	688,35	3964,76	Remontas reikalingas 1 (sienas ir lubas pertažyti, grindys). Šiuo metu keičiama kanalizacija
44	Simono Daukanto gimnazija	0	0	55	2307,25	18	953,1	3260,35	Remontas reikalingas 2 (sienos, lubos, senos grindys, senos lempos)
45	Medelyno progimnazija	17	1815,94	52	2181,4	17	900,15	4897,49	Remontas būtinas 3 (senas grindų dangas, linoleumo plyteles, sienos, lubos)
46	Lieporių gimnazija			54	2265,3	18,5	979,58	3244,88	Reikalingas remontas 2 (sienos, lubos)
47	„Saulės“ pradinė	20	2136,4						Remontas reikalingas 1 (keisti tik linoleumą)
48	Cegužių progimnazija „Saudoros“	0	0	0	0	0	0	0	Remontas nereikalingas 1 (linoleumas pasidėvėjęs, plonas)
49	progimnazija	0	0	0	0	0	0	0	Remontas nereikalingas 1 (sienos, lubos, kiliminė danga)
	Viso:		54087,18		68416,38		27573,33	113213,94	